

**การตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

ประจำเดือนธันวาคม 2551

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเมืองแร่ได้ทำการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการในเขตภาคกลางและภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2551 ดังรายละเอียดในตาราง ซึ่งสรุปผลการตรวจประเมินได้ ดังนี้

1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของผู้ประกอบการเหมืองแร่ในเขตภาคกลางและภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2551 ที่ได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว มีจำนวนรวม **14** ราย ประทานบัตร **18** แปลง

2 ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีจำนวน **11** ราย ประทานบัตร **13** แปลง จากการตรวจประเมินสรุปได้ว่า

21 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน มีจำนวน **6** ราย ประทานบัตร **8** แปลง คิดเป็นร้อยละ **61.54** ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

22 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน มีจำนวน **5** ราย ประทานบัตร **5** แปลง คิดเป็นร้อยละ **38.46** ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

3 ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีจำนวน **13** ราย ประทานบัตร **17** แปลง จากผลการตรวจประเมินสรุปได้ว่า

31 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีจำนวน **12** ราย ประทานบัตร **16** แปลง คิดเป็นร้อยละ **91.2** ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

32 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า น้ำบาดาลบริเวณบ้านไทรงาม อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร มีค่าความกระด้างทั้งหมดไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยเป็นผลจากสภาพธรรมชาติของน้ำบาดาลเอง

**สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ
ประจำเดือน ธันวาคม 2551**

ลำดับที่	ประเภทบัตร คำขอ ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติครบถ้วน	ปฏิบัติบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	คุณภาพอากาศ	ระดับเสียง	แรงสั่นสะเทือน	คุณภาพน้ำ	
1	14778/14341	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ถ่านหิน(ลิกไนต์)	คลองขนาน	เหนือคลอง	กระบี่	-	-	-	-	-	-	S	-
	14779/14342	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ถ่านหิน(ลิกไนต์)	คลองขนาน	เหนือคลอง	กระบี่	-	-	-	-	-	-	S	-
	14780/14343	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ถ่านหิน(ลิกไนต์)	คลองขนาน	เหนือคลอง	กระบี่	-	-	-	-	-	-	S	-
2	28511/15271	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญผลการศิลา	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	สะพลี	ปะทิว	ชุมพร	-	Ö		S	S	S	-	- ข้อ 210 ยังไม่เคยส่งรายงานแผนและผลการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่แล้ว
3	1/2534	บริษัท สินแร่สาคร จำกัด	โรงแต่งแร่	อ่าวน้อย	เมือง	ประจวบคีรีขันธ์	Ö	-	-	S	S	-	-	-
4	21260/15409	บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ช้างแรก	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	Ö	-	-	S	S	S	S	-
5	10839/13979	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ชิปซัม	วังจั่ว	คงเจริญ	พิจิตร	-	-	-	S	S	S	0	- น้ำบาดาลหมู่บ้านไทรงาม Total Hardness = 1418 std = 500
6	27639/15301	บริษัท เหมืองวังไผ่ จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	คลองเปี้ยะ	จะนะ	สงขลา	Ö	-	-	S	S	S	-	-
7	28672/15275	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.อินเตอร์ซัพพลาย	ดินมาร์ล	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี	Ö			S	S	#	S	-
8	32481/15741	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีปูนมาร์ล	ดินมาร์ล	พุกม่วง	พระพุทธบาท	สระบุรี		Ö		S	S	#	S	- ข้อ 233 เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วควบลู่ไปกับการทำเหมืองและรายงานให้ สผ.และ กพร. ทราบทุกปี
9	28379/15646	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	จรเข้สามพัน	อุ้มทอง	สุพรรณบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	28381/15647	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	จรเข้สามพัน	อุ้มทอง	สุพรรณบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	28380/15742	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	จรเข้สามพัน	อุ้มทอง	สุพรรณบุรี	Ö			S	S	S	#	-
10	23249/14616	บริษัท นาสาร ชิปซัม จำกัด	ชิปซัมและแอนไฮไดรต์	คลองปราบ	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	-	-	-	-	-	-	S	-
11	30209/15584	บริษัท โลยมาศ จำกัด	ชิปซัมและแอนไฮไดรต์	ทุ่งเคาใหม่	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	Ö	-	-	S	S	S	S	-
12	23269/15203	บริษัท ทีเอส ไมนิ่ง จำกัด	ชิปซัมและแอนไฮไดรต์	เขานินท์	เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	-	Ö	-	-	-	-	-	- ข้อ 27 ยังไม่เคยส่งรายงานแผนและผลการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่แล้ว
13	30205/15583	บริษัท ศักดิ์ชาย จำกัด	ชิปซัมและแอนไฮไดรต์	บ้านส้อง	เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	-	Ö	-	S	S	-	S	- ข้อ 24 ยังไม่เคยส่งรายงานแผนและผลการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่แล้ว

ลำดับที่	ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
	คำขอประเภทบัตร			ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติตามครบถ้วน	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติตาม	คุณภาพอากาศ	ระดับเสียง	แรงสั่นสะเทือน	คุณภาพน้ำ	
14	25103/15552	บริษัท เอ็ม.เอส.อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด	ดินขาว	บ้านไร่	บ้านไร่	อุทัยธานี		0		S	S	#	S	- ตารางที่ 1.2 ข้อ 1.1.1 เปิดหน้าเหมืองไปตามแผนผังที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วง ออกแบบให้เป็นลักษณะขั้นบันได กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร สูงไม่เกิน 5 เมตร ความลาดชันไม่เกิน 45 องศา
														- ตารางที่ 2 ข้อ 23 เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วควบคู่ไปกับการทำเหมืองและราช- งานให้ สผ.และ กพร. ทราบทุก 3 ปี

หมายเหตุ S = อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

O = เกินเกณฑ์มาตรฐาน

- = ไม่มีการตรวจ

= ไม่มีกำหนดในมาตรการ

สรุปจำนวนรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือนธันวาคม 2551

เดือน	จังหวัด	จำนวน		ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ(ราย/แปลง)				ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ราย/แปลง)		
		ราย	แปลง	ปฏิบัติตามครบถ้วน	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มีการตรวจ
ธันวาคม	กระบี่	1	3	-	-	-	1/3	1/3	-	-
	ชุมพร	1	1	-	1/1	-	-	1/1	-	-
	ประจวบคีรีขันธ์	2	2	2/2	-	-	-	2/2	-	-
	พิจิตร	1	1	-	-	-	1/1	-	1/1	-
	สงขลา	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
	สระบุรี	2	2	1/1	1/1	-	-	2/2	-	-
	สุพรรณบุรี	1	3	1/3	-	-	-	1/3	-	-
	สุราษฎร์ธานี	4	4	1/1	2/2	-	1/1	3/3	-	1/1
	อุทัยธานี	1	1	-	1/1	-	-	1/1	-	-
รวมเดือนธันวาคม		14	18	6/8	5/5	-	3/5	12/16	1/1	1/1