


การจัดการสิ่งแวดล้อมและองค์กรเพื่อการอยู่รอดในปัจจุบัน โดย 5 ส กับงานเหมืองแร่



ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง



โครงสร้างที่ได้ผลกำไรเพราะการเปลี่ยนแปลง



5 S ของการบริหาร

PUTTING

5 S

TO WORK

ก้าวไปสู่ระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเทคนิค 5 ส

ความหมายของ 5ส

ส ที่ 1 : สะตาง (Seiri) จัดแจงให้เหลือเฉพาะของจำเป็น

5.5. Standard of Manufactory

ตู้เก็บเครื่องมือช่างโรงงาน 1

ลำดับ	ชนิดเครื่องมือ	เบอร์	จำนวน	หน่วย
1	ประเภทค้อนบาช	12	1	ตัว
		13	1	ตัว
		14	1	ตัว
		15	1	ตัว
		17	2	ตัว
		18	2	ตัว
		19	1	ตัว
		21	1	ตัว
		22	1	ตัว
		24	1	ตัว
		26	1	ตัว
		28	1	ตัว
		30	1	ตัว
		32	1	ตัว
		33	1	ตัว
		34	1	ตัว
		35	1	ตัว
		36	1	ตัว
38	1	ตัว		
41	1	ตัว		
2	ประเภทแหวน	24-26	1	ตัว
		27-32	1	ตัว
3	ประเภทตะเกียง		2	ตัว
4	ประเภทค้อนไม้ 3 นิ้ว		1	ตัว
5	ประเภทค้อนเหล็ก		1	ชุด
6	ค้อนเหล็ก		2	ตัว
7	ค้อนเหล็ก		1	ตัว
8	เหล็กวัดขนาด		1	อัน
9	เหล็กวัดขนาด		1	อัน

ลำดับ	ชนิดเครื่องมือ	เบอร์	จำนวน	หน่วย
10	ตะกั่ว		2	ตัว
11	ไขควงแบน		1	ตัว
12	ตะไบ		2	ตัว
13	ฉากสลับ		1	ตัว
14	คีม		1	ตัว
15	ปืนยิงรีเวท		1	ตัว
16	เลื่อยตัดเหล็ก		1	ตัว
17	ประแจหมุนกิป		1	ตัว
18	หินเจียรระบัตมือ		1	ตัว
19	ชุดช่างระบัต 1/2 นิ้ว		4	ตัว

ชั้นที่ 2

20	ค้อน		1	ตัว
21	ค้อนปอร์คใหญ่		1	ตัว
22	ค้อนปอร์คเล็ก		1	ตัว
23	ค้อนคานาเสติก		1	ตัว
24	ถอกยกของ		2	ตัว

ชั้นที่ 3

25	สว่านเชื่อม ฮาร์บี 26	4 มม.	1	มือ
25	สว่านเชื่อม ฮาร์บี 26	3 มม.	1	มือ
25	สว่านเชื่อม แอช 55	3 มม.	1	มือ
25	มือตัดสกรูชนิดตะแครง		1	กล่อง
25	ประตักชนิดตะแครง		1	กล่อง
25	กิปค้อนสายพาน		1	กล่อง

ผู้รับผิดชอบ

1. นายจันทร์ลา สิทธิ

ส ที่ 1 : สะตาง (Seiri) จัดแจงให้เหลือเฉพาะของจำเป็น



ส ที่ 2 : สะดวก (Seiton) ชั่งและวางเรียงให้เรียบร้อย



ส ที่ 2 : สะดวก (Seiton) ชั่งและวางเรียงให้เรียบร้อย

รายชื่อพนักงาน แผนกปากไม้ (โรง 1) บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	มา	ไม่มา	สาเหตุที่ไม่มา	งานที่ทำ
1.	นายชวน พุทธิฤทธิ์	หัวหน้าแผนก	✓			
2.	นายมนตรี สุภาวรรณ	ช่างไฟฟ้ากำลัง	✓			
3.	นายจันทร์ตา สิทธิ	หัวหน้าชุดที่ 2	✓			
4.	นายโยธิน นามวงศ์	พนง.ควบคุมเครื่องจักร	✓			
5.	นายสมบูรณ์ ผ่องใส	พนง.ควบคุมเครื่องจักร	✓			
6.	นายปีต้า พันธุ์ทอง	พนง.ควบคุมเครื่องจักร	✓			
7.	นายมนตรี วิไล	ช่างซ่อมบำรุงประจำปากไม้				

ส ที่ 3 : สะอาด (Seiso) ทำความสะอาด



ส ที่ 3 : สะอาด (Seiso) ทำความสะอาด



ส ที่ 4 : สุขลักษณะ (Seiketsu) ความสม่ำเสมอในการทำ

มาตรฐาน 5 ส.		
วัตถุประสงค์ การดูแล	กลุ่ม กระทำ	
	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ตรวจสอบที่ระบบน้ำมีน้ไหลตลอดระบบ หม้อน้ำ ยาง แรงดันยาง ระบบเตือนระบบเบรก ระบบไฟฟ้า สัญญาณไฟ-เสียง และระบบการล็อกคอก	ก่อนการทำงานของเครื่องจักรทุกวัน	ผู้รับผิดชอบเครื่องจักร
2. อัดจาระบีด้วยเครื่องอัดจาระบี ทุกจุดหมุนจุดตะประมาณ 5-10 ครั้ง (นับจากการดึงของเครื่องอัดจาระบี)	หลังเลิกงานทุกวัน	ผู้รับผิดชอบเครื่องจักร
3. ถังทำความสะอาด โถตอน หรือฝืนที่เกาะติดเครื่องจักรด้วยน้ำ	สัปดาห์ละ 3 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบเครื่องจักร
4. ตรวจสอบเช็คคุณภาพการใช้น้ำมันของเครื่องจักร ต้องให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานถ้าผิดปกติต้องทำการซ่อม	ก่อนการทำงานของเครื่องจักรทุกวัน	แจ้งช่างซ่อมบำรุง

มาตรฐาน 5 ส.		
วัตถุประสงค์ การดูแล	กลุ่ม กระทำ	
	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ตรวจสอบที่ระบบน้ำมีน้ไหลตลอดระบบ หม้อน้ำ ระบบการเดิน ระบบเตือนระบบไฟฟ้า สัญญาณไฟ-เสียง และระบบการล็อก การขุด	ก่อนการทำงานของเครื่องจักรทุกวัน	ผู้รับผิดชอบเครื่องจักร
2. อัดจาระบีด้วยกระบอกอัดจาระบี ทุกจุดหมุนจุดตะประมาณ 5-10 ครั้ง (นับจากการดึงของเครื่องอัดจาระบี)	หลังเลิกงานทุกวัน	ผู้รับผิดชอบเครื่องจักร
3. ถังทำความสะอาด โถตอน หรือฝืนที่เกาะติดเครื่องจักรด้วยน้ำ	สัปดาห์ละ 3 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบเครื่องจักร
4. ตรวจสอบเช็คคุณภาพการใช้น้ำมันของเครื่องจักร ต้องให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานถ้าผิดปกติต้องทำการซ่อม	ก่อนการทำงานของเครื่องจักรทุกวัน	แจ้งช่างซ่อมบำรุง

มาตรฐาน 5 ส.		
วัตถุประสงค์ การดูแล	กลุ่ม กระทำ	
	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ตรวจสอบที่ระบบน้ำมีน้ไหลตลอดระบบ หม้อน้ำ ยาง แรงดันยาง ระบบเตือนระบบเบรก ระบบไฟฟ้า สัญญาณไฟ-เสียง และระบบการล็อก	ก่อนการทำงานของเครื่องจักรทุกวัน	ผู้รับผิดชอบเครื่องจักร
2. อัดจาระบีด้วยเครื่องอัดจาระบี ทุกจุดหมุนจุดตะประมาณ 5-10 ครั้ง (นับจากการดึงของเครื่องอัดจาระบี)	หลังเลิกงานทุกวัน	ผู้รับผิดชอบเครื่องจักร
3. ถังทำความสะอาด โถตอน หรือฝืนที่เกาะติดเครื่องจักรด้วยน้ำ	สัปดาห์ละ 3 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบเครื่องจักร
4. ตรวจสอบเช็คคุณภาพการใช้น้ำมันของเครื่องจักร ต้องให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานถ้าผิดปกติต้องทำการซ่อม	ก่อนการทำงานของเครื่องจักรทุกวัน	แจ้งช่างซ่อมบำรุง

ส ที่ 4 : สุขลักษณะ (Seiketsu) ความสม่ำเสมอในการทำ



ส ที่ 5 : สร้างนิสัย (Shitsuke) ฝึกฝนจนเป็นนิสัย

คือ การสร้างนิสัยรักษาสิ่งที่กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้อง



คุณประสิทธิ์ คุณชานฉวย กำลังช่วยกันเริ่มต้นปลูกดอกเข็ม



วันนี้ คุณประสิทธิ์ คุณชานฉวย คุณประสิทธิ์ คุณชานฉวย คุณประสิทธิ์ คุณชานฉวย



พวกเราว่างจากงานอื่น



มาช่วยของพวกเราละ นิดหน่อย

วัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรม 5 ส

- * พัฒนาคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- * สร้างทีมงานที่ดี โดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วม
- * พัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างาน โดยการฝึกความสามารถในการเป็นผู้นำ
- * เตรียมความพร้อมเพื่อนำเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ยากขึ้นมาใช้

องค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ เพื่อความสำเร็จของกิจกรรม 5 ส

1. ความจริงใจของผู้บริหารระดับสูง
2. กิจกรรม 5ส เริ่มต้นจากการอบรมให้ความรู้
3. ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5 ส
4. ทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานที่สูงขึ้น

ทำไม 5 ส จึงมีประโยชน์

5 ส เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

5 ส เสริมสร้างการติดต่อสื่อสาร

5 ส เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์

5 ส เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

5 ส ส่งเสริมความเป็นเพื่อน

5 ส เพิ่มพลังแห่งชีวิต

ทำไม 5 ส จึงมีประโยชน์

ด้านธุรกิจ

ลดต้นทุนการจัดซื้อที่ไม่จำเป็นในระยะยาว

ลดการถือครองสต็อกอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็น

อายุการใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

การควบคุมการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตลดลง

แนวความคิดของกิจกรรม 5 ส

สะอาด

สะดวก

ปลอดภัย

วัตถุประสงค์

สุขลักษณะ

สร้างนิสัย

คน

วัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรม 5 ส

- * พัฒนาคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- * สร้างทีมงานที่ดี โดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วม
- * พัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างาน โดยการฝึกความสามารถในการเป็นผู้นำ
- * เตรียมความพร้อมเพื่อนำเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ยากขึ้นมาใช้


ขั้นตอนการทำกิจกรรม 5 ส

1. ประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน
2. ให้การศึกษา อบรม ดูงานแก่พนักงานทุกคน
3. จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส
4. ทัดตั้งโปสเตอร์รณรงค์ (เชิญชวนและจูงใจ)
5. จัดแบ่งและทำผังพื้นที่รับผิดชอบ
6. ถ่ายภาพสี ก่อนทำกิจกรรม (เก็บไว้เปรียบเทียบหลังทำกิจกรรม)
7. สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งหัวข้อในการปรับปรุง

ขั้นตอนการทำกิจกรรม 5 ส

8. ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข
9. ตั้งมาตรฐาน 5 ส
10. ผู้บริหารตรวจเช็คพื้นที่สม่ำเสมอ
11. ถ่ายรูปสี หลังทำกิจกรรม (เปรียบเทียบกับก่อนทำ)
12. รายงานผลการดำเนินงาน
13. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
14. จัดการประกวดพื้นที่
15. การวัดผล

วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาเครื่องจักร



ความสูญเสียเปล่าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร

- ความสูญเสียเปล่าจากการหยุดซ่อมเครื่อง
- ความสูญเสียเปล่าจากการตั้งเครื่อง/ปรับแต่ง
- ความสูญเสียเปล่าจากเวลาหยุดเล็กน้อย
- ความสูญเสียเปล่าจากความเร็วของเครื่องลดลง
- ความสูญเสียเปล่าจากผลิตภัณฑ์บกพร่องและ
นำกลับไปทำใหม่
- ความสูญเสียเปล่าของผลได้ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง

Down Time

Speed Losses

Defect

การแบ่งชนิดของการขัดข้องของเครื่องจักร

■ การขัดข้องแบบเสื่อมสมรรถภาพ

– สมรรถภาพค่อยๆเสื่อมลงระหว่างใช้งาน เช่น

» แบตเตอรี่

» กระจกไฮโดรลิกต์

■ การขัดข้องอย่างกะทันหัน

– สมรรถภาพของเครื่องจักรยังไม่ได้เสื่อมลงจนถึงจุดที่เป็นสาเหตุ

ของการชำรุดแต่การขัดข้องเกิดจากมีปัจจัยภายนอกมาทำให้

แตกหักเสียหาย เช่น ถังรับความดันรั่ว

การแบ่งชนิดของการขัดข้องของเครื่องจักร

■ การขัดข้องโดยบังเอิญ เป็นระยะที่เครื่องจักรถูกปรับปรุง


เข้า

สู่สภาพใช้งานแล้วสาเหตุมาจาก

- การใช้เครื่องจักรผิดวิธี
- การขาดการบำรุงรักษา

Introduction

การสร้างจิตสำนึกในการปรับปรุง



ระบบการบำรุงรักษาสมัยใหม่

แนวทางการบำรุงรักษาที่ดี

การบริหารการบำรุงรักษาสมัยใหม่

ซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว

สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง

กำลังการผลิตสูง

ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด

การปฏิบัติงานถูกต้อง

การบำรุงรักษาตามแผนงาน

ประเภทของการบำรุงรักษา

ประเภทของการบำรุงรักษาแบ่งได้ ดังนี้

■ การซ่อมบำรุงเมื่อเกิดขัดข้อง (Breakdown Maintenance)

เป็นการซ่อมบำรุงในวิธีดั้งเดิม มีลักษณะเฉพาะคือ

- ไม่มีอยู่ในแผนการบำรุงรักษา
- ควบคุมต้นทุนได้ยาก
- ควบคุมเวลาในการซ่อมได้ยาก
- กระทบต่อแผนการผลิต

ประเภทของการบำรุงรักษา

■ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

เป็นการบำรุงที่เน้นการป้องกันการชำรุด มีลักษณะเฉพาะคือ

- มีแผนการบำรุงรักษาชัดเจน
- ควบคุมต้นทุนได้ง่าย
- สามารถควบคุมเวลาในการบำรุงรักษาได้
- ไม่กระทบต่อแผนการผลิต
- มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการบำรุงรักษา

ประเภทของการบำรุงรักษา

- การซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)
เป็นการบำรุงที่เน้นการป้องกันการชำรุดเรื้อรังของ
เครื่องจักร โดยสิ้นเชิง มีลักษณะเฉพาะคือ
 - เน้นการปรับปรุงตัดแปลงเครื่องจักร
 - เน้นให้เครื่องจักรมีสมรรถภาพเครื่องจักร ให้สามารถ
ผลิตได้คุณภาพและปริมาณที่สูงขึ้น

ประเภทของการบำรุงรักษา


■ การป้องกันการซ่อมบำรุง (Maintenance Prevention)

เป็นการที่เน้นการให้ ได้มาซึ่งเครื่องจักรที่ไม่ต้องการ

การซ่อมบำรุงหรือต้องการน้อยที่สุด มีลักษณะเฉพาะคือ

- เน้นการออกแบบเครื่องจักรให้มีความแข็งแรงทนทาน
- เน้นการออกแบบเครื่องจักรที่ง่ายในการบำรุงรักษา
- เน้นการจัดซื้อเครื่องจักรที่มีความทนทาน ง่ายต่อการบำรุงรักษา

องค์ประกอบเอกสารของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



เอกสารและบันทึกในระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ควรกำหนดเป็นระบบที่ สอดคล้องกัน สุดท้ายต้องสามารถที่จะนำข้อมูลประวัติการบำรุงรักษาไปแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลเครื่องจักร (Plant Data) ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพ การสึกหรอที่แท้จริงของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง

องค์ประกอบของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

- การทำความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณจุดปฏิบัติงาน
- การควบคุมการหล่อลื่น
- การตรวจสภาพ
- การตรวจวัดการเสื่อมสภาพ
- การปรับแต่งและเปลี่ยนชิ้นส่วน
- การทดสอบสมรรถนะ

การกำหนดเป้าหมายในการบำรุงรักษา

การกำหนดเป้าหมายที่ดีในการบำรุงรักษา

- ควรรวบรวมจากข้อมูลเดิม เช่น ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร จำนวนครั้งการชำรุด จำนวนครั้งการหยุดชะงัก เวลาที่ใช้ในการซ่อม ถ้าไม่มีข้อมูลเดิมสร้างระบบเก็บข้อมูลต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน
- เป้าหมายควรวัดผลมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ เช่น จำนวนการชำรุด จำนวนครั้งการหยุดชะงัก
- ให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนการและการทำงานของเครื่องจักรเป็นสำคัญ

Overall Equipment Effectiveness (OEE)



Overall Equipment Effectiveness (OEE)

เวลาทำงานรวม หมายถึง เวลาที่เครื่องจักรทำงานได้ใน 1 วันหรือ 1 เดือน
เวลาที่รับภาระงาน หมายถึง เวลาที่เครื่องจักรทำงานได้ใน 1 วันหรือ 1 เดือนที่ไม่นับ
การหยุดตามแผนงานที่กำหนดไว้ (shut down)

เวลาที่เครื่องจักรทำงาน หมายถึง เวลาที่รับภาระงานลบด้วยเวลาที่เสียไปจากการชำรุด
เสียหาย การเตรียมงาน การเปลี่ยนใบมีด และการหยุดอื่นๆ ดังนั้นคือเวลาที่เครื่องจักร
ทำงานจริง

เวลาที่เครื่องจักรทำงานสุทธิ หมายถึง เวลาที่เครื่องจักรเดินจริงหักด้วยเวลาที่เกิดความ
สูญเสียความเร็วที่ลดลง หรือ เวลาเดินเครื่องสุทธิตามความเร็วที่กำหนดไว้

เวลาเดินเครื่องที่มีคุณภาพ หมายถึง เวลาที่ได้จากเครื่องจักรทำงานสุทธิหักเวลาที่ผลิต
ของเสียหรือของซ่อม หรือ เวลาที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

= อัตราการเดินเครื่อง X อัตราสมรรถนะ X อัตราคุณภาพ

อัตราการเดินเครื่อง = $\frac{\text{เวลารับภาระงาน} - \text{เวลาที่เครื่องหยุด}}{\text{เวลารับภาระงาน}} \times 100$

อัตราสมรรถนะ = $\frac{\text{รอบเวลาทำงานมาตรฐาน} \times \text{จำนวนชิ้นงานที่ได้}}{\text{เวลาที่เครื่องจักรทำงาน}} \times 100$

อัตราคุณภาพ = $\frac{\text{จำนวนชิ้นงานที่ได้} - \text{จำนวนชิ้นงานเสีย}}{\text{จำนวนชิ้นงานที่ได้}} \times 100$

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

= อัตราการเดินเครื่อง X อัตราสมรรถนะ X อัตราคุณภาพ

$$\text{อัตราการเดินเครื่อง} = \frac{480 - 60}{480} \times 100 = 87.5 \%$$

$$\text{อัตราสมรรถนะ} = \frac{0.5 \times 500}{420} \times 100 = 59.5 \%$$


$$\text{อัตราคุณภาพ} = \frac{500 - 120}{500} \times 100 = 76 \%$$

$$\text{OEE} = 0.87 \times 0.59 \times 0.76 = 39 \%$$

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

หลักการคำนวณ OEE


- กรณีเป็นเครื่องจักรหลายเครื่อง ปัจจัยประกอบอื่นๆ เช่น กระบวนการวางแผนมีเครื่องจักรอัตโนมัติหลายเครื่อง พนักงาน 1 คนดูแลเครื่องจักรหลายเครื่อง ให้
 - คำนวณ OEE จากแต่ละเครื่องจักร
 - ระยะเวลาที่หยุดให้คำนวณแต่ละเครื่องด้วย
 - เวลามาตรฐานให้ใช้ของแต่ละเครื่องจักร แต่ในกรณีผลิตภัณฑ์เดียวกัน กระบวนการเดียวกัน ให้ใช้เวลามาตรฐานเดียวกัน
 - OEE รวมให้ใช้การเฉลี่ยของ OEE ทั้งหมดมาหาค่า



Overall Equipment Effectiveness (OEE)

หลักการคำนวณ OEE

- กรณีเป็นสายการผลิตอัตโนมัติ ปัจจัยประกอบอื่นๆ เช่น กระบวนการวางแผนมีเครื่องจักรอัตโนมัติหลายเครื่อง งานส่งผ่านจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องอย่างต่อเนื่อง ให้
 - คำนวณ OEE จากสายการผลิตเดียว
 - ระยะเวลาที่หยุดให้คำนวณการหยุดทั้งหมดของสายการผลิต
 - เวลามาตรฐานให้ใช้เวลามาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดให้ใช้ Tact time เวลามาตรฐานของเครื่องจักรที่เป็นคอขวดและบวกเวลาขนย้าย



การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม (OEE)

- กำหนดนิยามความสูญเสียเปล่าทั้งหมดให้เป็นขององค์กรเองอย่างชัดเจน
- จัดระบบการวัดประเมินความสูญเสียเปล่าในระบบอย่างจริงจัง
- จัดการฐานข้อมูลความสูญเสียเปล่าทั้งหมดอย่างเป็นระบบ
- วิเคราะห์ความสูญเสียเปล่า 6 ประการอย่างจริงจังโดยเน้น การหาสาเหตุให้พบ
- กำหนดมาตรการในการจัดการที่สาเหตุ
- ติดตามผลและควบคุมอย่างต่อเนื่อง



Variation เป็นสาเหตุของทุกกระบวนการผลิต

เกิดจากปัจจัยสำคัญ 5 ตัว

1. Material - วัตถุดิบที่ใช้
2. Machine - เครื่องจักรที่ผลิต
3. Method - วิธีการทำงาน
4. Man-Made Error – ความบกพร่องจากคน
5. Environment - สภาพแวดล้อมในการทำงาน



การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพ
เพื่อการปรับปรุงองค์กร
ส่วนหนึ่งคือต้องการให้พนักงาน.....



1. เรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหา
2. เรียนรู้การให้ความสำคัญในการวางแผน
3. เรียนรู้การให้ความสำคัญในการปฏิบัติ
4. เรียนรู้การให้ความสำคัญของกระบวนการแก้ไขปัญหา
5. เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ

Management by Fact

ใช้ Fact and Data

5 GEN

(หลัก3จริง)



1. *Genba* = ที่สถานที่เกิดเหตุจริง
2. *Genbutsu* = หลักฐานอ้างอิง (ข้อเท็จจริง)
3. *Genjitsu* = ณ สภาพการณ์จริงของการเกิด
4. *Genri* = โดยใช้ทฤษฎีที่ถูกต้องมายืนยันผล
5. *Gensoku* = ใช้หลักการพื้นฐานในการแก้ปัญหา

Genius Approach


K = Keiken = Experience = ประสบการณ์

K = Kan = Intuition = สัญชาตญาณ

D = Dory = Gut = กล้าเสี่ยง

Problem Recognition

Symptoms



Real Problem

สิ่งผิดพลาดในการแก้ไขปัญหา


1. ความล้มเหลวในการบอกว่าปัญหาคืออะไร (Failure to Define the Problem)
2. การด่วนสรุปว่าอะไรเป็นสาเหตุ (Jumping to Conclusions)
3. ทำเกินกว่าเหตุ (Action Overkill)

ขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

- **ทำความเข้าใจกับปัญหา (Problem Understanding)**
- **การระบุสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Identification)**
- **การกำจัดสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Elimination)**
- **การติดตามอาการของปัญหา (Symptom Monitoring)**

5 WHY กรณีปั้มน้ำเสียจากอาการฟิวส์ขาด

- Five Why



Management by Fact ใช้ร่วมกับ

5Why

ใช้ Fact and Data

5 GEN

(หลัก3จริง)



1. *Genba* = ที่สถานที่เกิดเหตุจริง
2. *Genbutsu* = หลักฐานอ้างอิง (ข้อเท็จจริง)
3. *Genjitsu* = ณ สภาพการณ์จริงของการเกิด
4. *Genri* = โดยใช้ทฤษฎีที่ถูกต้องมายืนยันผล
5. *Gensoku* = ใช้หลักการพื้นฐานในการแก้ปัญหา

Genius Approach

K = Keiken = Experience = ประสบการณ์

K = Kan = Intuition = สัญชาตญาณ

D = Dory = Gut = กล้าเสี่ยง

การบริหารต้นทุนในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ทุกวันนี้ เราทราบหรือไม่ว่าเรามีต้นทุนที่คุ้มค่าแล้วหรือไม่ ?

อะไรคือแนวคิดของการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ ?

การบริหารต้นทุนคืออะไร

การควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมให้อยู่ในจุด
ที่เหมาะสมโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์

การบริหารต้นทุนและการเพิ่มผลิตภาพ



โครงสร้างของต้นทุน

การจัดกลุ่มของต้นทุน

- ต้นทุนคงที่ (Fixed cost)
- ต้นทุนแปรผัน (Variable cost)

ทำไมต้องเราต้องลดต้นทุน ?


ถ้าต้นทุนของเราไม่ลดลงจะเกิดอะไรขึ้น ?

ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุน ?

อะไรบ้างที่เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้อง



องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุน



เทคนิคการลดต้นทุนโดยไม่กระทบต่อคุณภาพ

11 ขั้นตอนในการดำเนินการลดต้นทุน

1. การกำหนดรายการต้นทุน

2. การรวบรวมและสรุปผลต้นทุน

3. การวิเคราะห์ต้นทุน

4. การกำหนดหัวข้อที่จะลดต้นทุน

5. การรวบรวมและศึกษาสภาพปัญหา

เทคนิคการลดต้นทุนโดยไม่กระทบต่อคุณภาพ

6. การวิเคราะห์สาเหตุ
7. การกำหนดเป้าหมายในการลดต้นทุน
8. การวางแผนการลดต้นทุน
9. การดำเนินการลดต้นทุน
10. การติดตามผลการดำเนินการลดต้นทุน
11. การจัดทำมาตรฐานการควบคุมต้นทุน

การลดต้นทุนแฝงเร้นในองค์กร

อะไรคือต้นทุนแฝงเร้นในองค์กร ?

**การลดต้นทุนและความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรเกี่ยวข้องกันอย่างไร?**

การลดต้นทุนและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร

- จิตสำนึกในการทำงาน
- วินัยในการทำงาน
- ความคิดในเชิงสร้างสรรค์
- ความคิดเชิงระบบ