

**การตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนพฤษภาคม 2551**

การอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไว้แนบท้ายการอนุญาต ซึ่งผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงและชุมชน โดยรอบที่ได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง โดยผู้ประกอบการได้จัดส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ได้ทำการตรวจประเมินรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวของผู้ประกอบการในเขตภาคกลางและภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2551 ดังรายละเอียดในตาราง ซึ่งสรุปผลการตรวจประเมินได้ ดังนี้

1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการในเขตภาคกลางและภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2551 ที่ได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน มีจำนวนรวม 41 ราย ประทานบัตร 49 แปลง

2. ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 31 ราย ประทานบัตร 38 แปลง จากการตรวจประเมินสรุปได้ว่า

2.1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครบถ้วน มีจำนวน 29 ราย ประทานบัตร 33 แปลง คิดเป็นร้อยละ 86.84 ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

2.2 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน มีจำนวน 2 ราย ประทานบัตร 5 แปลง คิดเป็นร้อยละ 13.16 ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

3. ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 39 ราย ประทานบัตร 47 แปลง จากผลการตรวจประเมินสรุปได้ว่า

3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีจำนวน 35 ราย ประทานบัตร 40 แปลง คิดเป็นร้อยละ 85.11 ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีจำนวน 4 ราย ประทานบัตร 7 แปลง คิดเป็นร้อยละ 14.89 ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2551

ลำดับที่	ประธานบัตร คำขอ ประธานบัตร	ชื่อผู้ถือประธานบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติครบถ้วน	ปฏิบัติบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	คุณภาพอากาศ	ระดับเสียง	แรงสั่นสะเทือน	คุณภาพน้ำ	
1	23951/15406	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอดโพธิ์ศิลาทอง	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ทับปริก	เมือง	กระบี่	-	-	-	S	S	S	S	-
2	23935/15157	นายอรัญ จิตติถาวร(บริษัท เทียงตะวันโมหิน จำกัด รับช่วง)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หน้าเขา	เขาพนม	กระบี่	-	-	-	S	S	S	S	-
3	32627/15602	บริษัท เหมืองศิลาสยาม จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	พังตรุ	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	√			S	S	S	S	-
4	26188/15237	บริษัท มานะศิลา 2537 จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หินตก	ร้อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	√			S	S	S	-	-
5	26093/14641	บริษัท วานิชชิปซัม จำกัด	ชิปซัม	ไม่เรียง	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	-	-	-	S	S	S	S	-
	26124/14996	บริษัท วานิชชิปซัม จำกัด	ชิปซัม	ไม่เรียง	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	-	-	-	S	S	S	S	-
6	26190/15585	นายพันเลิศ สุทธภักดี (บริษัท เพรียวไอร์แลนด์ จำกัด รับช่วงฯ)	ชิปซัม	ไม่เรียง	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	√			S	S	S	S	-
7	26212/15615	บริษัท ชิปซัมเฮาส์ จำกัด	ชิปซัม	ไม่เรียง	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	√			S	S	S	S	-
8	26193/15449	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศวัฒนาการ โยธา	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ถ้ำใหญ่	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	√			S	S	S	S	-
9	26095/14920	นายอำนาจ ลินธูปดี (บริษัท แร่ เอ เอส อาร์ท จำกัด)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ควนทอง	ขนอม	นครศรีธรรมราช	-	-	-	S	#	#	#	-
10	26195/15302	นางปนัดดา ตระกูลศิษฐ์	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ถ้ำพรณรา	ถ้ำพรณรา	นครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	-	S	-
11	26206/15621	บริษัท ทุ่งใหญ่พลาสติก	ชิปซัม	ไม่เรียง	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	-	S	-
12	26109/14739	นางปนัดดา ตระกูลศิษฐ์	ชิปซัม	ทุ่งใหญ่	ทุ่งใหญ่	นครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	-	S	-
13	26194/15303	นางปนัดดา ตระกูลศิษฐ์	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ถ้ำพรณรา	ถ้ำพรณรา	นครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	-	S	-
14	25459/14435	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว่างเจ้าหินอ่อนและแกรนิต	หินอ่อน และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	นากลาง	โคกพระ	นครสวรรค์	√			S	S	S	#	-
15	32223/15629	นายชัชวาล สุริยจันทร์	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ห้วยหอม	ตาคลี	นครสวรรค์	√			S	S	S	O	-น้ำบาดาลบ้านพุช้างล้วนและน้ำบาดาลบ้านหนองหิน ปริมาณTotal Hardness =547.97 และ 651.50 ตามลำดับ (std=500)
16	21260/15409	บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด	หินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ช้างแรก	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	√			S	S	S	S	-

ลำดับที่	เลขที่ ประทานบัตร	ชื่อผู้ถือประทานบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติครบถ้วน	ปฏิบัติบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	คุณภาพอากาศ	ระดับเสียง	แรงสั่นสะเทือน	คุณภาพน้ำ	
17	21255/15216	บริษัท ยูพาศิลาทอง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	พงศ์ประศาสน์	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์		√		S	S	S	-	ข้อ 14 ได้เปลี่ยนสถานีตรวจวัดจากบริเวณห้วยเขมาว่องเป็นห้วยน้ำซับ
18	21255/15216	บริษัท ยูพาศิลาทอง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	พงศ์ประศาสน์	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	√			S	S	S	S	-
19	23431/15256	บริษัท สหกิจกักต จำกัด	หินทรายเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ตากแดด	เมือง	พังงา	-	-	-	S	S	-	S	-
20	23425/15181	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับปุดก่อสร้าง	โคลโลไมต์ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ถ้ำทองกลาง	ทับปุด	พังงา	-	-	-	S	S	-	-	-
21	18371/12985	บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ดินขาว	หาดส้มแป้น	เมือง	ระนอง	√			#	#	#	S	-
	25272/14905	บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ดินขาว	หาดส้มแป้น	เมือง	ระนอง	√			#	#	#	S	-
	25282/14906	บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ดินขาว	หาดส้มแป้น	เมือง	ระนอง	√			#	#	#	S	-
	25302/14907	บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ดินขาว	หาดส้มแป้น	เมือง	ระนอง	√			#	#	#	S	-
22	20984/14574	บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด	ฟอสเฟตและหินปูน	รางบัว-จอมบึง	เมือง	ราชบุรี	√			S	S	S	-	-
23	20986/14573	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมวัฒนโลหะกิจ (บ. ปฐมศิลาสมุทร จก.รับช่วงการทำเหมือง)	ฟอสเฟตและหินปูน	รางบัว-จอมบึง	เมือง	ราชบุรี	√			S	S	S	-	-
24	27647/15363	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพาณิชย์ค้าไม้ (บริษัท ที.พี.เอ็น. ร็อคเวลล์ จำกัด เช่าช่วง)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	เขาพระ	รัตภูมิ	สงขลา	√			S	S	S	S	-
25	27637/15123	นายสมนึก พันธุ์ฤกษ์	หินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ท่าหมอไทร	จะนะ	สงขลา	√			-	-	-	-	รายงาน(แผนและผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง) ตามมาตราการ 2.8
26	27654/15290	บริษัท พีรพลมาขนิ่ง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	คูหาใต้	รัตภูมิ	สงขลา	√			S	S	S	O	-น้ำบ่อต้นบ้านหัวยาง ค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.01 ค่ามาตรฐาน เท่ากับ 6.5-9.2

ลำดับที่	ประธานบัตร		ชื่อผู้ถือประธานบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
	คำขอ	ประธานบัตร			ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติครบถ้วน	ปฏิบัติบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	คุณภาพอากาศ	ระดับเสียง	แรงสั่นสะเทือน	คุณภาพน้ำ	
27	17313/13637		บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด (รับช่วงต่อจากบริษัท หินอ่อน จำกัด)	หินอ่อน หินปูนเพื่อทำปูนขาว และ หินอ่อนคุณภาพต่ำ	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	√			O	S	S	-	บริเวณวัดหน้าพระลาน,ร.ร.บ้านซับชะอม,ร.ร.บ้านคิ่งเขาเขียว คุณภาพอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐาน TSP=0.383,0.443,0.366 std=0.33 และ PM-10=0.200 ,0.213 ,0.238 std=0.12 ตามลำดับ
28	28614/15178		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานิล	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	√			S	S	S	-	-
29	17313/13637		บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด (รับช่วงต่อจากบริษัท หินอ่อน จำกัด)	หินอ่อน หินปูนเพื่อทำปูนขาว และ หินอ่อนคุณภาพต่ำ	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	√			S	S	S	-	-
30	17310/13865		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทะวัน (รับช่วงต่อจากบริษัท หินอ่อน จำกัด)	หินอ่อน หินปูนเพื่อทำปูนขาว และ หินอ่อนคุณภาพต่ำ	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	√			S	S	S	S	-
31	28087/15491		บริษัท น้ำเสกศิลา จำกัด	โดโลมิติกไลม์สโตน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรม และหินอุตสาหกรรม	พุด่างาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	√			S	S	S	O	-น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(นอก) ค่า Fe=28.03mg/L (std=1.0) สาเหตุอาจเกิดจากสนิมในท่อส่งน้ำ
	28085/15493		บริษัท น้ำเสกศิลา จำกัด	โดโลมิติกไลม์สโตน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรม และหินอุตสาหกรรม	พุด่างาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	√			S	S	S	O	-น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(นอก) ค่า Fe=28.03mg/L (std=1.0) สาเหตุอาจเกิดจากสนิมในท่อส่งน้ำ
	28108/15495		บริษัท น้ำเสกศิลา จำกัด	โดโลมิติกไลม์สโตน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรม และหินอุตสาหกรรม	พุด่างาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	√			S	S	S	O	-น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(นอก) ค่า Fe=28.03mg/L (std=1.0) สาเหตุอาจเกิดจากสนิมในท่อส่งน้ำ
	28107/15494		บริษัท น้ำเสกศิลา จำกัด	โดโลมิติกไลม์สโตน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรม และหินอุตสาหกรรม	พุด่างาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	√			S	S	S	O	-น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(นอก) ค่า Fe=28.03mg/L (std=1.0) สาเหตุอาจเกิดจากสนิมในท่อส่งน้ำ
32	28480/15612		บริษัท พี.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หนองไธ้	อุททอง	สุพรรณบุรี	√			S	S	S	S	-
33	28487/15550		บริษัท ศิลานาแก้ว จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หนองไธ้	อุททอง	สุพรรณบุรี	√			S	S	S	#	-
34	28415/15610		นายพรชัย สีนสมุทร	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หนองไธ้	อุททอง	สุพรรณบุรี	√			S	#	S	#	-
35	28335/14746		นายณรงค์ จำปาศักดิ์	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หนองไธ้	อุททอง	สุพรรณบุรี	√			#	#	#	#	-
36	23294/15120		บริษัท วานิชชิปซั่ม จำกัด	ชิปซั่มและแอนไฮไดรต์	เขานิพันธ์	เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	√			S	-	-	S	-
37	23282/14897		บริษัท วานิชชิปซั่ม จำกัด	ชิปซั่มและแอนไฮไดรต์	คลองปราบ	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	√			-	-	-	S	-

ลำดับที่	ประเภทบัตร คำขอ ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติครบถ้วน	ปฏิบัติบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	คุณภาพอากาศ	ระดับเสียง	แรงสั่นสะเทือน	คุณภาพน้ำ	
38	30205/15583	บริษัท สักดิ์ชัย จำกัด	อิปซัมและแอนไฮไดรต์	บ้านส่อง	เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	√			S	S	#	S	-
39	30209/15584	บริษัท ไลยมาศ จำกัด	อิปซัมและแอนไฮไดรต์	ทุ่งเตาใหม่	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	√			S	S	S	S	-
40	23289/15203	นายชุมพล ไลยโฆษิต (บริษัท ที เอส ไมนิ่ง จำกัด รับช่วงฯ)	อิปซัมและแอนไฮไดรต์	เขานิพันธ์	เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	√			#	#	#	S	-
	23269/14827	นายชุมพล ไลยโฆษิต (บริษัท ที เอส ไมนิ่ง จำกัด รับช่วงฯ)	อิปซัมและแอนไฮไดรต์	เขานิพันธ์	เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	√			#	#	#	S	-
41	30202/15232	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีภู	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	พลาชวาส	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	√			S	-	S	-	-

หมายเหตุ S = อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

O = เกินเกณฑ์มาตรฐาน

- = ไม่มีการตรวจ

= ไม่มีกำหนดในมาตรการ

สรุปจำนวนรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือนพฤษภาคม 2551

เดือน	จังหวัด	จำนวน		ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ(ราย/แปลง)				ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ราย/แปลง)		
		ราย	แปลง	ปฏิบัติตามครบถ้วน	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มีการตรวจ
มิถุนายน	กระบี่	2	2	-	-	-	-	2/2	-	-
	กาญจนบุรี	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
	นครศรีธรรมราช	10	11	4/4	-	-	6/7	10/11	-	-
	นครสวรรค์	2	2	2/2	-	-	-	1/1	1/1	-
	ประจวบคีรีขันธ์	3	3	2/2	1/1	-	-	3/3	-	-
	พังงา	2	2	-	-	-	2/2	2/2	-	-
	ระนอง	1	4	-	1/4	-	-	1/4	-	-
	ราชบุรี	2	2	2/2	-	-	-	2/2	-	-
	สงขลา	3	3	3/3	-	-	-	1/1	1/1	1/1
	สระบุรี	5	8	5/8	-	-	-	3/3	2/5	-
	สุพรรณบุรี	4	4	4/4	-	-	-	3/3	-	1/1
สุราษฎร์ธานี	6	7	6/7	-	-	-	6/7	-	-	
รวมเดือนพฤษภาคม		41	49	29/33	2/5	-	8/9	35/40	4/7	2/2