

**การตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเมืองแร่ได้ทำการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการในเขตภาคกลางและภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 ดังรายละเอียดในตาราง ซึ่งสรุปผลการตรวจประเมินได้ ดังนี้

1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของผู้ประกอบการเหมืองแร่ในเขตภาคกลางและภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 ที่ได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว มีจำนวนรวม **33** ราย ประทานบัตร **38** แปลง

2. ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีจำนวน **21** ราย ประทานบัตร **24** แปลง จากการตรวจประเมินสรุปได้ว่า

21 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน มีจำนวน **14** ราย ประทานบัตร **15** แปลง คิดเป็นร้อยละ **62.5** ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

22 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน มีจำนวน **7** ราย ประทานบัตร **9** แปลง คิดเป็นร้อยละ **37.5** ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

3. ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีจำนวน **33** ราย ประทานบัตร **38** แปลง จากผลการตรวจประเมินสรุปได้ว่า

31 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีจำนวน **32** ราย ประทานบัตร **37** แปลง คิดเป็นร้อยละ **97.37** ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

32 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า น้ำบาดาลบริเวณบ้านเขาพระไกล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าความกระด้างทั้งหมดไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยเป็นผลจากสภาพธรรมชาติของน้ำบาดาลเอง

**สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551**

ลำดับที่	ประเภทบัตร คำขอ ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติครบถ้วน	ปฏิบัติบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	คุณภาพอากาศ	ระดับเสียง	แรงสั่นสะเทือน	คุณภาพน้ำ	
1	28475/15389	บริษัท ศิลาคอนคาเพชร จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	รางหวาย	พนมทวน	กาญจนบุรี		Ö		S	S	S	S	- ข้อ 210 เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วควบคุมไปกับการทำเหมืองและรายงานให้ สผ.และ กพร.ทราบทุก 3ปี
2	28476/15503	บริษัท เลซีไมนิ่ง โปรดักส์ จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	รางหวาย	พนมทวน	กาญจนบุรี		Ö		S	S	S	S	- ข้อ 27 เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วควบคุมไปกับการทำเหมืองและรายงานให้ สผ.และ กพร.ทราบทุก 3ปี
3	32627/15602	บริษัท เหมืองศิลาสยาม จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	พังครุ	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	Ö			S	S	S	S	-
4	23899/15221	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพุทธศิลาทอง	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	เขาขาว	ห้วยซอด	ตรัง		Ö		S	-	S	S	- ข้อ 28 เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วควบคุมไปกับการทำเหมืองและรายงานให้ สผ.และ กพร.ทราบทุก 3ปี
5	26193/15449	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศวัฒนาการ โยธา	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ถ้ำใหญ่	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	-	-	-	S	S	S	S	-
6	26206/15621	บริษัท ทุ่งใหญ่พลาสติก จำกัด	ชิปซัม	ไม่เรียง	ควาง	นครศรีธรรมราช	-	-	-				S	-
7	26194/15303	นางปนัดดา ตระกูลศิษฐ์ (บริษัท ทุ่งใหญ่ ไมนิ่ง อินดัสทรี จำกัด รับช่วงฯ)	ชิปซัม	ถ้ำพรณรา	ถ้ำพรณรา	นครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	-	S	-
8	26109/14739	นางปนัดดา ตระกูลศิษฐ์ (บริษัท ทุ่งใหญ่ ไมนิ่ง จำกัด รับช่วงฯ)	ชิปซัม	ทุ่งใหญ่	ทุ่งใหญ่	นครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	-	S	-
9	26195/15302	นางปนัดดา ตระกูลศิษฐ์ (บริษัท ทุ่งใหญ่ ไมนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด รับช่วงฯ)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ถ้ำพรณรา	ถ้ำพรณรา	นครศรีธรรมราช	-	-	-	S	S	S	S	-
10	26213/15782	บริษัท ทุ่งใหญ่เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	ชิปซัม	ทุ่งใหญ่	ทุ่งใหญ่	นครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	-	S	-
11	26212/15645	บริษัท ชิปซัมเฮ้า จำกัด	ชิปซัม	ไม่เรียง	ควาง	นครศรีธรรมราช	-	-	-	S	S	S	S	-
12	26144/15313	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูดีวรรณ	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หินตก	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	Ö			S	-	S	-	-
13	26190/15585	นายพันเลิศ สุทธภักดี (บริษัท เพียวโบท จำกัด รับช่วงฯ)	ชิปซัม	ไม่เรียง	ควาง	นครศรีธรรมราช	-	-	-	S	S	S	S	-

ลำดับที่	ประธานบัตร คำขอ ประธานบัตร	ชื่อผู้ถือประธานบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติครบถ้วน	ปฏิบัติบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	คุณภาพอากาศ	ระดับเสียง	แรงสั่นสะเทือน	คุณภาพน้ำ	
14	26188/15237	บริษัท มานะศิลา 2537 จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หินตก	ร้อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	Ö			S	S	S	-	-
15	29557/15485	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชพฤษย์คอนสตรัคชั่น	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	เขากะลา	พยุหะคีรี	นครสวรรค์	Ö			S	S	S	0	- น้ำบาดาลบ้านเขาพระไกล Total Hardness=810 std=500
16	32224/15417	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานครสวรรค์	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	เขากะลา	พยุหะคีรี	นครสวรรค์	Ö			S	S	S	S	-
17	21255/15216	บริษัท ชูพาศิลาทอง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	พงศ์ประศาสน์	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	Ö			-	-	-	S	-
18	23956/15414	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์ศิลาพร	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	พนมวังก์	ควนขนุน	พัทลุง	Ö			S	S	S	S	-
19	26913/15638	บริษัท ทรัพย์พัฒนา จำกัด	อิปซัมและแอนไฮไดรต์	วังจิ้ว	คงเจริญ	พิจิตร	-			#	#	#	S	-
	10840/14250	บริษัท ทรัพย์พัฒนา จำกัด	อิปซัมและแอนไฮไดรต์	วังจิ้ว	คงเจริญ	พิจิตร	-			#	#	#	S	-
	10841/14251	บริษัท ทรัพย์พัฒนา จำกัด	อิปซัมและแอนไฮไดรต์	วังจิ้ว	คงเจริญ	พิจิตร	-			#	#	#	S	-
20	20984/15475	บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด	ฟอสเฟตและหินปูน	รางบัว	จอมบึง	ราชบุรี		Ö		S	S	S	#	- ข้อ 3 ในการเปิดหน้าเหมืองจะต้องแยกเปลือกดินและเศษหินออกจากหน้าดินไว้ และเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพเหมือง
														ข้อ 5 ให้จัดสร้างคันทำนบและคูระบายน้ำรอบกองเก็บมูลดินและเศษหินที่มีขนาดเนื้อที่เพียงพอต่อปริมาณมูลดินและเศษหินที่เกิดจากการเปิดหน้าเหมือง พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินบริเวณคันทำนบดังกล่าวเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
21	20986/14573	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมวัฒน์ โลหะกิจ (บริษัท ปฐมศิลาสมิตร จำกัด รับช่วงฯ)	ฟอสเฟตและหินปูน	รางบัว	จอมบึง	ราชบุรี		Ö		S	S	S	#	- ข้อ 3 ในการเปิดหน้าเหมืองจะต้องแยกเปลือกดินและเศษหินออกจากหน้าดินไว้ และเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพเหมือง

ลำดับ ที่	ประธานบัตร คำขอ ประธานบัตร	ชื่อผู้ถือประธานบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติ ครบถ้วน	ปฏิบัติ บางส่วน	ไม่ ปฏิบัติ	คุณภาพ อากาศ	ระดับ เสียง	แรงสั่น สะเทือน	คุณภาพ น้ำ	
														ข้อ 5 ให้จัดสร้างกันทำนบและคูระบายน้ำรอบกองเก็บมูลดินและเสาคินที่มีขนาดเนื้อที่เพียงพอสอดปริมาณมูลดินและเสาคินที่เกิดจากการเปิดหน้าเหมือง พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินบริเวณคันทำนบดังกล่าวเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
22	22477/14895	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาดำบด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	นาโสม	ชัยบาดาล	ลพบุรี		Ö		S	S	S	S	- ข้อ 25 เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วควบคู่ไปกับการทำเหมืองและรายงานให้ สผ.และ กพร.ทราบทุก 3 ปี
23	27654/15290	บริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	คูหาใต้	รัตภูมิ	สงขลา	Ö			S	S	S	S	-
24	28668/15330	บริษัท ไทยหัตถกรรมหินอ่อนและแกรนิต จำกัด	หินอ่อน	เขาคินพัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	Ö			#	#	#	S	-
	28052/14874	บริษัท ไทยหัตถกรรมหินอ่อนและแกรนิต จำกัด	หินอ่อน	เขาคินพัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	Ö			#	#	#	S	-
25	17310/13865	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเทพตะวัน (รับช่วงจากบริษัท หินอ่อน จำกัด)	หินปูนเพื่อทำปูนขาว และหินอ่อนคุณภาพต่ำ	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
26	17310/13865	บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด (รับช่วงจากบริษัท หินอ่อน จำกัด)	หินอ่อน หินปูนเพื่อทำปูนขาว และหินอ่อนคุณภาพต่ำ	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
27	32490/15785	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	พุดแดง	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
28	28087/15491	บริษัท น้ำเสงศิลา จำกัด	โพลีเมติกโลมส์โตน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังและหินอุตสาหกรรม	พุดแดง	พระพุทธบาท	สระบุรี		Ö		S	S	S	S	- ข้อ 210 เรื่องการขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไปยังโรงแต่งต้องใช้ระบบสายพานลำเลียงที่มีขนาดเหมาะสมแข็งแรง อยู่ในระดับสูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร (ถ้าถึงอุทธรณ์มาตรการฯ)

ลำดับที่	ประเภทบัตร คำขอ ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติครบถ้วน	ปฏิบัติบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	คุณภาพอากาศ	ระดับเสียง	แรงสั่นสะเทือน	คุณภาพน้ำ	
	28085/15493	บริษัท น้ำเสกศิลา จำกัด	โดโลไมต์/ไลม์สโตน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังและหินอุตสาหกรรม	พุด่างาน	พระพุทธบาท	สระบุรี		0		S	S	S	S	- ข้อ 210 เรื่องการขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไปยังโรงแต่งต้องใช้ระบบสายพานลำเลียงที่มีขนาดเหมาะสมแข็งแรง อยู่ในระดับสูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร ฯ(กำลังอุทธรณ์มาตรการฯ)
	28108/15495	บริษัท น้ำเสกศิลา จำกัด	โดโลไมต์/ไลม์สโตน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังและหินอุตสาหกรรม	พุด่างาน	พระพุทธบาท	สระบุรี		0		S	S	S	S	- ข้อ 210 เรื่องการขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไปยังโรงแต่งต้องใช้ระบบสายพานลำเลียงที่มีขนาดเหมาะสมแข็งแรง อยู่ในระดับสูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร ฯ(กำลังอุทธรณ์มาตรการฯ)
29	27328/14357	บริษัท เคมีแมน จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ อุตสาหกรรมเคมี ทำปูนขาว สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และแร่หินอ่อน	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	-	-	-	S	S	S	#	-
30	30224/15664	บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด	ยิปซัมและแอนไฮไดรต์	ลำพูน	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	0			S	S	S	S	-
31	23294/15120	บริษัท วานิชยิปซัม จำกัด	ยิปซัมและแอนไฮไดรต์	เขาน้ำพันช์	เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	-	-	-	S	-	-	S	-
32	23282/14897	บริษัท วานิชยิปซัม จำกัด	ยิปซัม	คลองปราบ	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	-	-	-	-	-	-	S	-
33	30176/15222	นายธรรมศักดิ์ นิธิโยทัย (บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด รับช่วงฯ)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	บางสวรรค์	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	0			S	-	-	S	-

หมายเหตุ S = อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
O = เกินเกณฑ์มาตรฐาน

- = ไม่มีการตรวจ
= ไม่มีกำหนดในมาตรการ

สรุปจำนวนรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551

เดือน	จังหวัด	จำนวน		ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ(ราย/แปลง)				ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ราย/แปลง)		
		ราย	แปลง	ปฏิบัติตามครบถ้วน	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มีการตรวจ
พฤศจิกายน	กาญจนบุรี	3	3	1/1	2/2	-	-	3/3	-	-
	ตรัง	1	1	-	1/1	-	-	1/1	-	-
	นครศรีธรรมราช	10	10	2/2	-	-	8/8	10/10	-	-
	นครสวรรค์	2	2	2/2	-	-	-	1/1	1/1	-
	ประจวบคีรีขันธ์	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
	พัทลุง	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
	พิจิตร	1	3	-	-	-	1/3	1/3	-	-
	ราชบุรี	2	2	-	2/2	-	-	2/2	-	-
	ลพบุรี	1	1	-	1/1	-	-	1/1	-	-
	สงขลา	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
	สระบุรี	6	9	4/5	1/3	-	1/1	6/9	-	-
	สุราษฎร์ธานี	4	4	2/2	-	-	2/2	4/4	-	-
รวมเดือนพฤศจิกายน		33	38	14/15	7/9	-	12/14	32/37	1/1	-