

**การตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

ประจำเดือนสิงหาคม 2551

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเมืองแร่ได้ทำการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการในเขตภาคกลางและภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2551 ดังรายละเอียดในตาราง ซึ่งสรุปผลการตรวจประเมินได้ ดังนี้

1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการเหมืองแร่ในเขตภาคกลางและภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2551 ที่ได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว มีจำนวนรวม **25** ราย ประทานบัตร **69** แปลง

2 ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีจำนวน **24** ราย ประทานบัตร **67** แปลง จากการตรวจประเมินสรุปได้ว่า

2.1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน มีจำนวน **21** ราย ประทานบัตร **64** แปลง คิดเป็นร้อยละ **87.50** ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

2.2 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน มีจำนวน **3** ราย ประทานบัตร **3** แปลง คิดเป็นร้อยละ **12.50** ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

3 ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีจำนวน **23** ราย ประทานบัตร **67** แปลง จากผลการตรวจประเมินสรุปได้ว่า

3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีจำนวน **20** ราย ประทานบัตร **30** แปลง คิดเป็นร้อยละ **86.96** ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า น้ำบาดาลของชุมชนโดยรอบเขตเหมืองบางบริเวณมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยเป็นผลจากสภาพธรรมชาติของน้ำบาดาลเอง มีจำนวน **3** แห่ง

สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ
ประจำเดือน สิงหาคม 2551

ลำดับที่	ประทานบัตร คำขอ ประทานบัตร	ชื่อผู้ถือประทานบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ	
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติครบถ้วน	ปฏิบัติบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	คุณภาพอากาศ	ระดับเสียง	แรงสั่นสะเทือน	คุณภาพน้ำ		
1	23916/15306	บริษัท ถนนวงศับริกร จำกัด (บริษัท โรงโม่ไทย จำกัด รับช่วงฯ)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	เขาใหญ่	อ่าวลึก	กระบี่		Ö			S	S	S	-	26 เรื่องรายงานการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว
2	24743/14901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	เขาน้อย	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	Ö				S	#	S	#	-
3	24701/15085	นายชูศักดิ์ กาญจนวัฒน์	โดโลไมต์, หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ปากแพรก	เมือง	กาญจนบุรี	Ö				S	S	S	#	-
4	24783/15084	นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล	โดโลไมต์, หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ปากแพรก	เมือง	กาญจนบุรี	Ö				S	S	S	#	-
5	28470/15572	บริษัท พี.แอนด์เอส. โดโลไมท์ จำกัด	โดโลไมต์	วังด้ง	เมือง	กาญจนบุรี	Ö				S	#	#	0	-ขอบาดลของโครงการ Total Hardness =553.23 std=500
6	23878/14914	นายประสิทธิ์ ทวนดำ (บ. ตรีงูชี จก. รับช่วงฯ)	แร่โดโลไมท์ และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ทุ่งค่าย-โลกชะบ้ำ	ย่านตาขาว-นาโยง	ตรัง	-				S	-	-	-	-
	23879/14913	นายประสิทธิ์ ทวนดำ (บ. ตรีงูชี จก. รับช่วงฯ)	แร่โดโลไมท์ และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ทุ่งค่าย-โลกชะบ้ำ	ย่านตาขาว-นาโยง	ตรัง	-				S	-	-	-	-
7	29566/15579	นายวริทธิ์ จันทร์นวงษ์	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	นิคมเขาบ่อแก้ว	พยุหคีรี	นครสวรรค์		Ö			S	S	S	S	-ข้อ 4.3การใช้วัตถุระเบิด ยังไม่ได้จัดทำป้ายประกาศเตือนเขตอันตรายจากการระเบิด(ให้เร่งดำเนินการทำฯ) -ข้อ 4.5การใช้วัตถุระเบิด ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 128Kg/จังหวัดง (ใช้อยู่ประมาณ 150Kg/จังหวัดง)
8	29586/15183	นายวิรัชศักดิ์ ปัญจนันท์	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	เขาชายธง	ตากฟ้า	นครสวรรค์	Ö				S	S	#	-	-
9	643/15089	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	ยิปซั่มเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทุ่งทอง	หนองบัว	นครสวรรค์	Ö				S	#	#	S	-
	645/15090	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	ยิปซั่มเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทุ่งทอง	หนองบัว	นครสวรรค์	Ö				S	#	#	S	-
	29543/15476	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	ยิปซั่มเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทุ่งทอง	หนองบัว	นครสวรรค์	Ö				S	#	#	S	-
	16800/14742	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	ยิปซั่มเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทุ่งทอง	หนองบัว	นครสวรรค์	Ö				S	#	#	S	-

ลำดับที่	ประเภทบัตร คำขอ ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติครบถ้วน	ปฏิบัติบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	คุณภาพอากาศ	ระดับเสียง	แรงสั่นสะเทือน	คุณภาพน้ำ	
	16800/14862	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	อิปซัมเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทุ่งทอง	หนองบัว	นครสวรรค์	Ö			S	#	#	S	-
10	21231/15720	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลปปราณ	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หนองตาเค็ม	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	Ö			S	S	S	S	-
11	21186/14721	บริษัท สหเสงมายนิ่ง จำกัด	หินประดับชนิดหินแกรนิตและหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต	ห้วยทราย	เมือง	ประจวบคีรีขันธ์	Ö			S	S	S	-	-
12	21261/15628	นางฉลวย ศรีสุวรรณ	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หนองพลับ	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	Ö			S	S	S	S	-
13	25615/15411	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทองวิเชียร	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	สามแยก	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์		Ö		S	S	#	S	-ข้อ 28 เรื่อง การฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วและรายงานให้ สผ.และกพร.ทราบทุก 3 ปี
14	29177/15681	นายมงคล คัดวงษ์	แคลไซต์	โลกชุม	เมือง	ลพบุรี	Ö			S	S	S	S	-
15	19918/13774	นางสาวปริศนา อุดมรัตน์	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์, หินปูนเพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และหินปูนอุตสาหกรรมก่อสร้าง	พุกร่าง	พระพุทธรบาท	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	19919/13773	นางสาวปริศนา อุดมรัตน์	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์, หินปูนเพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และหินปูนอุตสาหกรรมก่อสร้าง	พุกร่าง	พระพุทธรบาท	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
16	28608/15360	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร่	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	0	-น้ำบาดาลชุมชนบ้านหน้าพระลาน Total Hardness = 50l std = 500 Sulfate = 261 std = 250
17	28609/15567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาใหญ่อุตสาหกรรม	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
18	27983/14593	บริษัท กุมิใจไทยซิเมนต์ จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	หินช้อน	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	27984/14594	บริษัท กุมิใจไทยซิเมนต์ จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	หินช้อน	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	27985/14595	บริษัท กุมิใจไทยซิเมนต์ จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	หินช้อน	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	27986/14596	บริษัท กุมิใจไทยซิเมนต์ จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	หินช้อน	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	27987/14597	บริษัท กุมิใจไทยซิเมนต์ จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	หินช้อน	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-

ลำดับที่	ประเภทบัตร คำขอ ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติครบถ้วน	ปฏิบัติบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	คุณภาพอากาศ	ระดับเสียง	แรงสั่นสะเทือน	คุณภาพน้ำ	
	17316/14572	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูน และหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	ทับกวาง/ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	0	-น้ำบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง Total Fe = 3.178 std ≤ 1.0
	17317/11578	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูน และหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	ทับกวาง/ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	0	-น้ำบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง Total Fe = 3.178 std ≤ 1.0
	17303/11890	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูน และหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	ทับกวาง/ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	0	-น้ำบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง Total Fe = 3.178 std ≤ 1.0
	17304/11891	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูน และหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	ทับกวาง/ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	0	-น้ำบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง Total Fe = 3.178 std ≤ 1.0
	19922/13728	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูน และหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	ทับกวาง/ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	0	-น้ำบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง Total Fe = 3.178 std ≤ 1.0
	24834/14779	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูน และหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	ทับกวาง/ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	0	-น้ำบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง Total Fe = 3.178 std ≤ 1.0
	19906/12837	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูน และหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	ทับกวาง/ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	0	-น้ำบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง Total Fe = 3.178 std ≤ 1.0
20	28480/15612	บริษัท พี.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หนองไธสง	อุทุม	สุพรรณบุรี	Ö			S	S	S	S	-
21	28487/15550	บริษัท สีลาเขาแก้ว จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หนองไธสง	อุทุม	สุพรรณบุรี	Ö			S	S	S	#	-
22	28415/15610	นายพรชัย สินสมุทร	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หนองไธสง	อุทุม	สุพรรณบุรี	Ö			S	#	S	#	-
23	28335/14746	นายณรงค์ จำปาศักดิ์	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หนองไธสง	อุทุม	สุพรรณบุรี	Ö			#	#	#	#	-
24	25103/15552	บริษัท เอ็ม.เอส.อินดัสทรีล ซัพพลาย จำกัด	ดินขาว	บ้านไร่	บ้านไร่	อุทัยธานี	Ö			S	S	#	S	-
25	25105/15717	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชนสงอุทัยธานี	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หนองฉาง	หนองขาหย่าง	อุทัยธานี	Ö			S	S	-	S	-ไม่มีการระเบิดหินแรงสั่นสะเทือนเนื่องจากอยู่ระหว่างการขุดต่ออายุใบอนุญาตการใช้วัตถุระเบิด

หมายเหตุ S = อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

O = เกินเกณฑ์มาตรฐาน

- = ไม่มีการตรวจ

= ไม่มีกำหนดในมาตรการ

สรุปจำนวนรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือนสิงหาคม 2551

เดือน	จังหวัด	จำนวน		ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ(ราย/แปลง)				ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ราย/แปลง)		
		ราย	แปลง	ปฏิบัติตามครบถ้วน	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติตาม	ไม่มีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มีการตรวจ
สิงหาคม	กระบี่	1	1	-	1/1	-	-	1/1	-	-
	กาญจนบุรี	4	4	4/4	-	-	-	3/3	1/1	-
	ตรัง	1	2	-	-	-	1/2	1/2	-	-
	นครสวรรค์	3	7	2/6	1/1	-	-	2/6	-	1/1
	ประจวบคีรีขันธ์	3	3	3/3	-	-	-	3/3	-	-
	เพชรบูรณ์	1	1	-	1/1	-	-	1/1	-	-
	ลพบุรี	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
	สระบุรี	5	44	5/44	-	-	-	3/8	2/36	-
	สุพรรณบุรี	4	4	4/4	-	-	-	3/3	-	1/1
	อุทัยธานี	2	2	2/2	-	-	-	2/2	-	-
รวมเดือนสิงหาคม		25	69	21/64	3/3	-	1/2	20/30	3/37	2/2