

**การตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

**ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552**

**สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม** ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเมืองแร่ได้ทำการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการในเขตภาคกลางและภาคใต้ ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552 ดังรายละเอียดในตาราง ซึ่งสรุปผลการตรวจประเมินได้ ดังนี้

**1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**ของผู้ประกอบการเหมืองแร่ในเขตภาคกลางและภาคใต้ ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552 ที่ได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว มีจำนวนรวม **34** ราย ประทานบัตร **93** แปลง

**2 ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม** มีจำนวน **29** ราย ประทานบัตร **85** แปลง จากการตรวจประเมินสรุปได้ว่า

**21** ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน มีจำนวน **22** ราย ประทานบัตร **78** แปลง คิดเป็นร้อยละ **91.76** ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

**22** ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน มีจำนวน **7** ราย ประทานบัตร **7** แปลง คิดเป็นร้อยละ **824** ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

**3 ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม** มีจำนวน **34** ราย ประทานบัตร **93** แปลง จากผลการตรวจประเมินสรุปได้ว่า

**31** ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีจำนวน **32** ราย ประทานบัตร **91** แปลง คิดเป็นร้อยละ **97.85** ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

**32** ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า น้ำผิวดินบริเวณห้วยด้วน (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) ตำบลพรุฬรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าความเป็นกรด-ด่างไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และบ่อน้ำบาดาลสาธารณะ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีค่าความขุ่น และปริมาณเหล็กกรวมไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

**สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ  
ประจำเดือน มกราคม 2552**

ลำดับ ที่	ประเภทบัตร คำขอ ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติ ครบถ้วน	ปฏิบัติ บางส่วน	ไม่ ปฏิบัติ	คุณภาพ อากาศ	ระดับ เสียง	แรงสั่น สะเทือน	คุณภาพ น้ำ	
1	26120/15046	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผาทองทุ่งสง	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ปากแพรก	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	-	-	-	S	-	-	-	-
	26179/15168	ห้างหุ้นส่วน ป. ศิลาชัย (หสน.ผาทองทุ่งสง รับช่วงฯ)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ปากแพรก	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	-	-	-	S	-	-	-	-
	26180/15169	ห้างหุ้นส่วน ป. ศิลาชัย (หสน.ผาทองทุ่งสง รับช่วงฯ)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ปากแพรก	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	-	-	-	S	-	-	-	-
2	26198/15273	นายนิคม สังฆรักษ์	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หินตก	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	Ö			S	S	S	-	-
	26199/15274	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หินตก	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	Ö			S	S	S	-	-
	26189/15255	บริษัท ศิลาอารี จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หินตก	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	Ö			S	S	S	-	-
3	26919/15779	บริษัท สยามเบคคก มายนิง จำกัด	หินประดับขนาดหินแกรนิต	เขาทราย	ทับคล้อ	พิจิตร	Ö			S	#	#	S	-
4	29167/15557	การรถไฟแห่งประเทศไทย	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	สนามแจง	บ้านหมี่	ลพบุรี	Ö			S	S	S	#	-
5	17313/13637	บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด	หินอ่อน หินปูนเพื่อทำปูนขาว และ หินอ่อนคุณภาพต่ำ	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
6	28326/14722	บริษัท ปฐมวัฒน์พาณิชย์การแร่ จำกัด	โคลิมิลคัลไลม์สโตน และหินปูนเพื่อ อุตสาหกรรมก่อสร้าง	จรเข้สามพัน	อุ้มทอง	สุพรรณบุรี	Ö			S	S	#	#	-
7	28327/14970	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวิมันนี่	หินปูนเพื่อทำปูนขาว	จรเข้สามพัน	อุ้มทอง	สุพรรณบุรี	Ö			S	S	#	#	-
8	28483/15633	บริษัท โรงโม่หินด่านช้าง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หนองมะค่าโมง	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	Ö			S	S	S	#	-
9	30218/15522	บริษัท เซนเนอริล ไมนิง แอนด์ เทคคิง จำกัด	ชิปซัมและแอนไฮไดรต์	พรุพี	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี		Ö		S	S	S	0	-ข้อ3ยังไม่เคยส่งรายงานแผนและ ผลการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่แล้ว - น้ำผิวดินห้วยควั่น(หลังผ่านพื้นที่ โครงการ) pH=4.36 std= 5.0-9.0
10	23247/14462	บริษัท โชลพนา(2512) จำกัด	ชิปซัมและแอนไฮไดรต์	พรุพี	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี		Ö		S	S	S	S	-ข้อ1.7 ให้รายงานการปรับปรุง ฟื้นฟูพื้นที่โครงการทราบทุกปี -ข้อ46 ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุ ระเบิด -ข้อ7.7 จัดทำป้ายสัญญาณเตือนภัย ระวังอันตรายเขตการทำเหมือง

หมายเหตุ S= อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
O = เกินเกณฑ์มาตรฐาน

- = ไม่มีการตรวจ  
# = ไม่มีกำหนดในมาตรการ

สรุปจำนวนรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือนมกราคม 2552

เดือน	จังหวัด	จำนวน		ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ(ราย/แปลง)				ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ราย/แปลง)		
		ราย	แปลง	ปฏิบัติตามครบถ้วน	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มีการตรวจ
มกราคม	นครศรีธรรมราช	2	6	1/3	-	-	1/3	2/6	-	-
	พิจิตร	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
	ลพบุรี	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
	สระบุรี	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
	สุพรรณบุรี	3	3	3/3	-	-	-	3/3	-	-
	สุราษฎร์ธานี	2	2	-	2/2	-	-	1/1	1/1	-
รวมเดือนมกราคม		10	14	7/9	2/2	-	1/3	9/13	1/1	-

สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552

ลำดับ ที่	ประเภทบัตร คำขอ ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติ ครบถ้วน	ปฏิบัติ บางส่วน	ไม่ ปฏิบัติ	คุณภาพ อากาศ	ระดับ เสียง	แรงสั่น สะเทือน	คุณภาพ น้ำ	
1	23951/15406	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอดโพธิ์สีลาทอง	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ทับปริก	เมือง	กระบี่	-	-	-	S	S	S	S	-
2	2391915306	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด (บริษัท โรงโมไทย จำกัด รับช่วง)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	เขาใหญ่	อ่าวลึก	กระบี่		Ö		S	S	S	-	-ข้อ26ยังไม่เคยส่งรายงานแผนและผลการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่แล้ว
3	2395015405	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังสหพัฒนา	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ทับปริก	เมือง	กระบี่	-	-	-	S	S	S	S	-
4	2847015572	บริษัท พี.แอนด์เอส.มิลลิ่ง จำกัด (บริษัท พี.แอนด์เอส.โดโลไมต์ จำกัด รับช่วงฯ)	โดโลไมต์	วังคัง	เมือง	กาญจนบุรี	Ö			S	#	#	0	-ป้อน้ำบาดาลสาธารณะ Turbidity=306.0std=20 ,Total Iron=17.030std=1.0
5	2474314901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีลาเขาน้อย	โดโลไมต์ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	เขาน้อย	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	Ö			S	#	S	#	-
6	2612015046	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผาทองทุ่งสง	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ปากแพรก	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	S	S	-
7	2617915168	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. สีลาชัย (ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามัญนิติบุคคล ผาทองทุ่งสง รับช่วงการทำเหมือง)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ถ้ำใหญ่	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	S	S	-
	2618015169	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. สีลาชัย (ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามัญนิติบุคคล ผาทองทุ่งสง รับช่วงการทำเหมือง)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ถ้ำใหญ่	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	S	S	-
8	664/14100	บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	ซีเมนต์	ทุ่งทอง	หนองบัว	นครสวรรค์	Ö			S	#	#	S	-
9	คปบ.15/2537	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	ซีเมนต์	ทุ่งทอง	หนองบัว	นครสวรรค์	Ö			S	#	#	S	-
	คปบ.16/2537	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	ซีเมนต์	ทุ่งทอง	หนองบัว	นครสวรรค์	Ö			S	#	#	S	-
	คปบ.2/2538	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	ซีเมนต์	ทุ่งทอง	หนองบัว	นครสวรรค์	Ö			S	#	#	S	-
	คปบ.211/2511	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	ซีเมนต์	ทุ่งทอง	หนองบัว	นครสวรรค์	Ö			S	#	#	S	-
	คปบ.372/2514	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	ซีเมนต์	ทุ่งทอง	หนองบัว	นครสวรรค์	Ö			S	#	#	S	-
10	32237/15661	บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ดาคลี	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	ดาคลี	ดาคลี	นครสวรรค์	Ö			S	S	S	S	-
11	10848/15102	บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	ซีเมนต์	วังจิ้ว	คงเจริญ	พิจิตร	Ö			S	#	#	S	-
	10849/15109	บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	ซีเมนต์	วังจิ้ว	คงเจริญ	พิจิตร	Ö			S	#	#	S	-
	10850/15103	บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	ซีเมนต์	วังจิ้ว	คงเจริญ	พิจิตร	Ö			S	#	#	S	-
12	18371/12985	บริษัท มินเนอรัล ริชอร์สเชส ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ดินขาว	หาดส้มแป้น	เมือง	ระนอง	Ö			#	#	#	S	-
	25272/14905	บริษัท มินเนอรัล ริชอร์สเชส ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ดินขาว	หาดส้มแป้น	เมือง	ระนอง	Ö			#	#	#	S	-

ลำดับ ที่	ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
	คำขอ ประเภทบัตร			ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติ ครบถ้วน	ปฏิบัติ บางส่วน	ไม่ ปฏิบัติ	คุณภาพ อากาศ	ระดับ เสียง	แรงสั่น สะเทือน	คุณภาพ น้ำ	
	25282/14906	บริษัท มินเนอริส ริซอร์สเชส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ดินขาว	หาดส้มแป้น	เมือง	ระนอง	Ö			#	#	#	S	-
	25302/14907	บริษัท มินเนอริส ริซอร์สเชส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ดินขาว	หาดส้มแป้น	เมือง	ระนอง	Ö			#	#	#	S	-
13	22477/14895	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขตตำบล	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	นาโสม	ชัยบาดาล	ลพบุรี		Ö		S	S	S	#	-ข้อ 2.5 ยังไม่เคยส่งรายงานแผน และผลการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่ แล้ว
14	22429/14032	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแผ่นดินทองเขตตำบล	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์ เพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรม ฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	นาโสม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	Ö			#	#	#	S	-
15	29189/15734	บริษัท ทงมาการเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด	เพอร์ไลต์	ขางราก	โคกเจริญ	ลพบุรี	Ö			S	S	#	S	-
16	28672/15275	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.อินเตอร์ซัพพลาย	ดินมาร์ล	หนองบัว	บ้านหมอ	สระบุรี		Ö		S	S	S	#	-ข้อ 2.2 ให้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น โตเร็ว ภายในระยะ 2 ปี หลังจากได้ ดำเนินการ โครงการ 1 - ข้อ 2.5 เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่าน การทำเหมืองแร่แล้วควบคู่ไปกับการ ทำเหมืองและรายงานให้ สผ.และ กพร.ทราบทุก ปี
17	28610/15418	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มหน้าพระลานเหมืองหิน	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี		Ö		S	S	S	#	-ข้อ 2.5 ให้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น โตเร็ว ภายในระยะ 2 ปี หลังจากได้ ดำเนินการ โครงการ 1 - ข้อ 2.8 เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่าน การทำเหมืองแร่แล้วควบคู่ไปกับการ ทำเหมืองและรายงานให้ สผ.และ กพร.ทราบทุก ปี
18	28675/15632	บริษัท สินธนาธิซอร์ส จำกัด	หินแอนดิไซต์เพื่ออุตสาหกรรม ก่อสร้าง	ท่าตูม	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	#	-	-
19	17310/13865	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเทพตะวัน (รับช่วงจาก บริษัท หินอ่อน จำกัด )	หินปูนเพื่อทำปูนขาว และหินอ่อน คุณภาพต่ำ	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี		Ö		S	S	S	S	-ข้อ 4. ยังไม่เคยส่งรายงานแผนและ ผลการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่แล้ว

ลำดับ ที่	ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
	คำขอ ประเภทบัตร			ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติ ครบถ้วน	ปฏิบัติ บางส่วน	ไม่ ปฏิบัติ	คุณภาพ อากาศ	ระดับ เสียง	แรงสั่น สะเทือน	คุณภาพ น้ำ	
20	คปบ.50/2534	บริษัท ซีวิลเอนิเจอร์ริง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	คปบ.51/2534	บริษัท ซีวิลเอนิเจอร์ริง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	คปบ.52/2534	บริษัท ซีวิลเอนิเจอร์ริง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	คปบ.53/2534	บริษัท ซีวิลเอนิเจอร์ริง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	คปบ.54/2534	บริษัท ซีวิลเอนิเจอร์ริง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	คปบ.55/2534	บริษัท ซีวิลเอนิเจอร์ริง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	คปบ.56/2534	บริษัท ซีวิลเอนิเจอร์ริง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	คปบ.57/2534	บริษัท ซีวิลเอนิเจอร์ริง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	คปบ.58/2534	บริษัท ซีวิลเอนิเจอร์ริง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	คปบ.59/2534	บริษัท ซีวิลเอนิเจอร์ริง จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
21	คปบ.60/2534	บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
22	17305/11842	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	ทับทิม / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	17306/11892	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	ทับทิม / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	19907/12695	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	ทับทิม / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	17342/12793	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	ทับทิม / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-

ลำดับ ที่	ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
	คำขอ ประเภทบัตร			ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติ ครบถ้วน	ปฏิบัติ บางส่วน	ไม่ ปฏิบัติ	คุณภาพ อากาศ	ระดับ เสียง	แรงสั่น สะเทือน	คุณภาพ น้ำ	
	19905/12795	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	17348/12796	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	19901/12797	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	17346/12800	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	17345/12794	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	19902/12798	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	19904/12799	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	17343/12834	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	17344/12833	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	17347/12836	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	19903/12835	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	19923/13729	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	24833/14778	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	24832/14777	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	24831/14776	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-

ลำดับ ที่	ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
	คำขอ ประเภทบัตร			ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติ ครบถ้วน	ปฏิบัติ บางส่วน	ไม่ ปฏิบัติ	คุณภาพ อากาศ	ระดับ เสียง	แรงสั่น สะเทือน	คุณภาพ น้ำ	
	24835/14780	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	24836/14781	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	24837/14782	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	24841/14786	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	24840/14785	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	24839/14784	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	24838/14783	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	24823/14368	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	17315/14667	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	17316/14572	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	17317/11578	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	17308/11890	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	17304/11891	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	19922/13728	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
	24834/14779	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-



ลำดับ ที่	ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
	คำขอ ประเภทบัตร			ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติ ครบถ้วน	ปฏิบัติ บางส่วน	ไม่ ปฏิบัติ	คุณภาพ อากาศ	ระดับ เสียง	แรงสั่น สะเทือน	คุณภาพ น้ำ	
	19006/12837	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	หินปูนและหินดินดานเพื่อ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	ทับกวาง / ท่าคล้อ	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
23	27328/14357	บริษัท เคมิแมน จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ อุตสาหกรรมเคมีทำปูนขาวสำหรับ อุตสาหกรรมฟอกหนังหรือ อุตสาหกรรมน้ำตาลและแร่หินอ่อน	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	Ö			S	S	#	#	-
24	28087/15491	บริษัท น้ำเสงศิลา จำกัด	โดโลไมต์ไลม์สโตน หินปูนเพื่อ อุตสาหกรรมปูนขาว สำหรับ อุตสาหกรรมฟอกหนัง และหิน อุตสาหกรรม	พุด่างาน	พระพุท บาท	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	28085/15493	บริษัท น้ำเสงศิลา จำกัด	โดโลไมต์ไลม์สโตน หินปูนเพื่อ อุตสาหกรรมปูนขาว สำหรับ อุตสาหกรรมฟอกหนัง และหิน อุตสาหกรรม	พุด่างาน	พระพุท บาท	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	28107/15494	บริษัท น้ำเสงศิลา จำกัด	โดโลไมต์ไลม์สโตน หินปูนเพื่อ อุตสาหกรรมปูนขาว สำหรับ อุตสาหกรรมฟอกหนัง และหิน อุตสาหกรรม	พุด่างาน	พระพุท บาท	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-

หมายเหตุ S = อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

O = เกินเกณฑ์มาตรฐาน

- = ไม่มีการตรวจ

# = ไม่มีกำหนดในมาตรการ

สรุปจำนวนรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552

เดือน	จังหวัด	จำนวน		ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ(ราย/แปลง)				ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ราย/แปลง)		
		ราย	แปลง	ปฏิบัติตามครบถ้วน	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มีการตรวจ
กุมภาพันธ์	กระบี่	3	3	-	1/1	-	2/2	3/3	-	-
	กาญจนบุรี	2	2	2/2	-	-	-	1/1	1/1	-
	นครศรีธรรมราช	2	3	-	-	-	2/3	2/3	-	-
	นครสวรรค์	3	7	3/7	-	-	-	3/7	-	-
	พิจิตร	1	3	1/3	-	-	-	1/3	-	-
	ระนอง	1	4	1/4	-	-	-	1/4	-	-
	ลพบุรี	3	3	2/2	1/1	-	-	3/3	-	-
	สระบุรี	9	54	6/51	3/3	-	-	9/54	-	-
รวมเดือนกุมภาพันธ์		24	79	15/69	5/5	-	4/5	23/78	1/1	-

สรุปจำนวนรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552

เดือน	จังหวัด	จำนวน		ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ(ราย/แปลง)				ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ราย/แปลง)		
		ราย	แปลง	ปฏิบัติตามครบถ้วน	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติตาม	ไม่มีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มีการตรวจ
ม.ค.-ก.พ.	กระบี่	3	3	-	1/1	-	2/2	3/3	-	-
	กาญจนบุรี	2	2	2/2	-	-	-	1/1	1/1	-
	นครศรีธรรมราช	4	9	1/3	-	-	3/6	4/9	-	-
	นครสวรรค์	3	7	3/7	-	-	-	3/7	-	-
	พิจิตร	2	4	2/4	-	-	-	2/4	-	-
	ระนอง	1	4	1/4	-	-	-	1/4	-	-
	ลพบุรี	4	4	3/3	1/1	-	-	4/4	-	-
	สระบุรี	10	55	7/52	3/3	-	-	10/55	-	-
	สุพรรณบุรี	3	3	3/3	-	-	-	3/3	-	-
	สุราษฎร์ธานี	2	2	-	2/2	-	-	1/1	1/1	-
รวมเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์		34	93	22/78	7/7	-	5/8	32/91	2/2	-