

**การตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

**ประจำเดือนสิงหาคม 2552**

**สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม** ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเมืองแร่ได้ทำการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการในเขตภาคกลางและภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2552 ดังรายละเอียดในตาราง ซึ่งสรุปผลการตรวจประเมินได้ ดังนี้

**1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**ของผู้ประกอบการเหมืองแร่ในเขตภาคกลางและภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2552 ที่ได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว มีจำนวนรวม 17 ราย ประทานบัตร 20 แปลง

**2. ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม** มีจำนวน 14 ราย ประทานบัตร 17 แปลง จากการตรวจประเมินสรุปได้ว่า

2.1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน มีจำนวน 10 ราย ประทานบัตร 11 แปลง คิดเป็นร้อยละ 64.71 ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

2.2 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน มีจำนวน 4 ราย ประทานบัตร 6 แปลง คิดเป็นร้อยละ 35.29 ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

**3. ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม** มีจำนวน 17 ราย ประทานบัตร 20 แปลง จากผลการตรวจประเมินสรุปได้ว่า

3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีจำนวน 16 ราย ประทานบัตร 19 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า น้ำบาดาลบ้านป่อไทรก ตำบลพุกแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีค่าปริมาณสารที่ละลายได้ และค่าความกระด้างรวมไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ  
ประจำเดือน สิงหาคม 2552

ลำดับที่	ประเภทบัตร คำขอ ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติตามครบถ้วน	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติตาม	คุณภาพอากาศ	ระดับเสียง	แรงสั่นสะเทือน	คุณภาพน้ำ	
1	28470/15572	บริษัท พี.แอนด์เอส. โดโลไมต์ จำกัด (บริษัท พี.แอนด์เอส. โดโลไมต์ จำกัด รับช่วงการทำเหมือง)	โดโลไมต์	วังคัง	เมือง	กาญจนบุรี	Ö			S	#	#	S	-
2	28475/15389	บริษัท ศิลาคอนตาเพชร(1991) จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	รางหวาย	พนมทวน	กาญจนบุรี		Ö		S	S	S	S	- ข้อ 210 ไม่ได้ส่งรายงานแผนและผลการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่แล้ว
3	28476/15503	บริษัท เคซีไมนิ่ง โปรดักส์ จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	รางหวาย	พนมทวน	กาญจนบุรี	Ö			S	S	S	S	-
4	22111/13578	นางชุติ สมสมัย	โดโลไมต์หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ปากแพรก	เมือง	กาญจนบุรี	-	-	-	S	S	#	#	-
5	32234/15678	บริษัท เอ็นนิโก้ฟลายน จำกัด (บริษัท เหมืองแร่บุญญวิชัย จำกัดรับช่วงการทำเหมือง)	ชิปซัม	ทุ่งทอง	หนองบัว	นครสวรรค์	-	-	-	S	S	S	S	-
6	10839/13979	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ชิปซัม	วังจี้ว	คงเจริญ	พิจิตร	-	-	-	S	S	S	S	-
7	26919/15779	บริษัท สยามเบลค มายนิ่ง จำกัด	หินประดับชนิดหินแกรนิต	เขาทราย	ทับคล้อ	พิจิตร	Ö			S	S	#	S	-
8	25615/15411	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทองวิเชียร	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	สามแยก	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	Ö			S	S	#	S	-
9	25593/15456	บริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ตะกุดไร	ท่าข้าม-ชนแดน	เพชรบูรณ์		Ö		S	S	S	S	- ข้อ 27 ไม่ได้ส่งรายงานแผนและผลการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่แล้ว
	25594/15457	บริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ตะกุดไร	ท่าข้าม-ชนแดน	เพชรบูรณ์		Ö		S	S	S	S	- ข้อ 27 ไม่ได้ส่งรายงานแผนและผลการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่แล้ว
	25595/15386	บริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ตะกุดไร	ท่าข้าม-ชนแดน	เพชรบูรณ์		Ö		S	S	S	S	- ข้อ 27 ไม่ได้ส่งรายงานแผนและผลการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่แล้ว
10	21069/15790	บริษัท ศุกศิลาชัย จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	เขาชะงุ้ม	โพธาราม	ราชบุรี	Ö			S	S	S	S	-
11	27647/15363	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพาณิชย์ค้าไม้(บริษัท ที.พี.เอ็น ร็อคเวลล์ จำกัด รับช่วงการทำเหมือง)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	เขาพระ	รัตภูมิ	สงขลา	Ö			S	S	S	S	-
12	17310/13865	บริษัท ศิลาเทพตะวัน จำกัด (รับช่วงการทำเหมืองจาก บริษัท หินอ่อน จำกัด)	หินปูนเพื่อทำปูนขาว และหินอ่อนคุณภาพต่ำ	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	S	-
13	32490/15785	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	พู่แก	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	Ö			S	S	S	0	-บริเวณต้นน้ำ และท้ายน้ำคลองห้วยปูน น้ำแห่งนี้ไม่สามารถตรวจวัดได้

ลำดับ ที่	ประเภทบัตร คำขอ ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติ ครบถ้วน	ปฏิบัติ บางส่วน	ไม่ ปฏิบัติ	คุณภาพ อากาศ	ระดับ เสียง	แรงสั่น สะเทือน	คุณภาพ น้ำ	
														- น้ำบาดาลบ้านบ่อโศรก เกินมาตรฐาน TDS=1289std=1200 , Total Hard= 681 std=500
14	28608/15360	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร่	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี		Ö		S	S	S	S	- ข้อ211 ไม่ได้ส่งรายงานแผนและผล การฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่แล้ว
15	28609/15567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาใหญ่อุตสาหกรรม	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หน้าพระลาน	เฉลิมพระ เกียรติ	สระบุรี		Ö		S	S	S	S	- ข้อ27ไม่ได้ส่งรายงานแผนและผล การฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่แล้ว
16	28655/15227	บริษัท นิยมชัย (1994) จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	พุด่างาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
	28654/15228	บริษัท นิยมชัย (1994) จำกัด	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	พุด่างาน	พระพุทธบาท	สระบุรี	Ö			S	S	S	#	-
17	25108/15552	บริษัท เอ็ม.เอส.อินดัสทรีล จำกัด	ดินขาว	บ้านไร่	บ้านไร่	อุทัยธานี	Ö			S	S	#	S	-

หมายเหตุ S = อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
O = เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
- = ไม่มีการตรวจ  
# = ไม่มีกำหนดในมาตรการ

สรุปจำนวนรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ประจำเดือนสิงหาคม 2552

เดือน	จังหวัด	จำนวน		ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ(ราย/แปลง)				ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ราย/แปลง)		
		ราย	แปลง	ปฏิบัติตามครบถ้วน	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มีการตรวจ
สิงหาคม	กาญจนบุรี	4	4	2/2	1/1	-	1/1	4/4	-	-
	นครสวรรค์	1	1	-	-	-	1/1	1/1	-	-
	พิจิตร	2	2	1/1	-	-	1/1	2/2	-	-
	เพชรบูรณ์	2	4	1/1	1/3	-	-	2/4	-	-
	ราชบุรี	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
	สงขลา	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
	สระบุรี	5	6	3/4	2/2	-	-	4/5	1/1	-
	อุทัยธานี	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
รวมเดือนสิงหาคม		17	20	10/11	4/6	-	3/3	16/19	1/1	-