

**การตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

**ประจำเดือนกรกฎาคม 2552**

**สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม** ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเมืองแร่ได้ทำการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการในเขตภาคกลางและภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ดังรายละเอียดในตาราง ซึ่งสรุปผลการตรวจประเมินได้ ดังนี้

**1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม** ของผู้ประกอบการเหมืองแร่ในเขตภาคกลางและภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ที่ได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว มีจำนวนรวม 14 ราย ประทานบัตร 15 แปลง

**2. ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม** มีจำนวน 12 ราย ประทานบัตร 13 แปลง จากการตรวจประเมินสรุปได้ว่า

2.1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน มีจำนวน 10 ราย ประทานบัตร 11 แปลง คิดเป็นร้อยละ 84.62 ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

2.2 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน มีจำนวน 2 ราย ประทานบัตร 2 แปลง คิดเป็นร้อยละ 15.38 ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

**3. ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม** มีจำนวน 14 ราย ประทานบัตร 15 แปลง จากผลการตรวจประเมินสรุปได้ว่า

3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีจำนวน 13 ราย ประทานบัตร 14 แปลง คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของประทานบัตรที่ตรวจสอบ

3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า สระน้ำบ้านโคกเชือก คลองหนองรี ตำบลโคกเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีค่า BOD ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

**สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ**  
**ประจำเดือน กรกฎาคม 2552**

ลำดับที่	ประธานบัตร คำขอ ประธานบัตร	ชื่อผู้ถือประธานบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติครบถ้วน	ปฏิบัติบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	คุณภาพอากาศ	ระดับเสียง	แรงสั่นสะเทือน	คุณภาพน้ำ	
1	24743/14901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาน้อย	โดโลไมต์ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	เขาน้อย	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	Ö			S	#	S	#	-
2	24814/14909	บริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด	โดโลไมต์	ปากแพรก	เมือง	กาญจนบุรี	Ö			S	S	S	#	-
3	22110/13577	บริษัท เทพอุทิศการแร่ จำกัด	โดโลไมต์	ปากแพรก	เมือง	กาญจนบุรี	-	-	-	S	S	S	#	-
4	24783/15084	นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล	โดโลไมต์ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ปากแพรก	เมือง	กาญจนบุรี	Ö			S	S	S	#	-
5	24701/15085	นายชูศักดิ์ กาญจนฉวีรักษ์	โดโลไมต์ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ปากแพรก	เมือง	กาญจนบุรี	Ö			S	S	S	#	-
6	28511/15271	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญผลการศิลา	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	สะพือ	ปะทิว	ชุมพร		Ö		S	S	S	-	- ข้อ22ให้ทำการปรับปรุงพื้นที่ที่ผ่านการทำระเบิดและข่อยหินมาแล้วพร้อมปรับความลาดชัน - ข้อ210ไม่ได้ส่งรายงานแผนและผลการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่แล้ว
7	24012/15695	นายธนรินทร์ แซ่เอี่ยม	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	นาเมืองเพชร	สิเกา	ตรัง	-	-	-	S	S	S	S	-
8	23878/14914	นายประสิทธิ์ ทวนคำ (บริษัท ตรังยูซี จำกัด รับช่วงการทำเหมือง)	โดโลไมต์ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ทุ่งค่าย-โคกสะบ้า	ย่านตาขาว-นาโยง	ตรัง	Ö			S	S	#	#	-
	23879/14913	นายประสิทธิ์ ทวนคำ (บริษัท ตรังยูซี จำกัด รับช่วงการทำเหมือง)	โดโลไมต์ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ทุ่งค่าย-โคกสะบ้า	ย่านตาขาว-นาโยง	ตรัง	Ö			S	S	#	#	-
9	32223/25629	นายชัชวาล สุริยจันทร์	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ห้วยหอม	ตาคลี	นครสวรรค์	Ö			S	S	S	S	-
10	21261/15628	นางฉลวย ศรีสุวรรณ	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หนองปลับ	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	Ö			S	S	S	-	-
11	23943/15223	นายชวลิตพงศ์ เรืองกุล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองกุลศิลาทอง รับช่วงการทำเหมือง)	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	ทุ่งนุ้ย	ควนกาหลง	สตูล	Ö			S	S	S	S	-
12	28610/15418	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มหน้าพระลานเหมืองหิน	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	หน้าพระลาน	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี		Ö		S	S	S	#	- ข้อ25ให้ปลูกต้นไม้ขึ้นต้นโตเร็วไม่ผลัดใบบริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมืองฯ

ลำดับ ที่	ประเภทบัตร คำขอ ประเภทบัตร	ชื่อผู้ถือประเภทบัตร	ชนิดแร่	ที่ตั้ง			ผลการปฏิบัติตามมาตรการ			ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				หมายเหตุ
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปฏิบัติ ครบถ้วน	ปฏิบัติ บางส่วน	ไม่ ปฏิบัติ	คุณภาพ อากาศ	ระดับ เสียง	แรงสั่น สะเทือน	คุณภาพ น้ำ	
														- ข้อ28ไม่ได้ส่งรายงานแผนและผลการ ฟื้นฟูพื้นที่ที่ท่าเหมืองแร่แล้ว
13	28627/15266	บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บอลเคลย์	โคกแซ่	หนองแค	สระบุรี	0			S	#	#	0	- BOD สระน้ำบ้านโคกเชือกและคลอง หนองรี = 24และ81ตามลำดับ มาตรฐาน=<0.2
14	25070/15774	นางเทียนทิพย์ พันธุ์ประเสริฐ (บริษัท เหมืองมังกร จำกัด รับช่วงการทำเหมือง)	เหล็ก	น้ำรอบ	ลานสัก	อุทัยธานี	0			S	S	#	S	-

หมายเหตุ S = อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
O = เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
- = ไม่มีการตรวจ  
# = ไม่มีกำหนดในมาตรการ

สรุปจำนวนรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือนกรกฎาคม 2552

เดือน	จังหวัด	จำนวน		ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ(ราย/แปลง)				ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ราย/แปลง)		
		ราย	แปลง	ปฏิบัติตามครบถ้วน	ปฏิบัติตามบางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีการตรวจ	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มีการตรวจ
กรกฎาคม	กาญจนบุรี	5	5	4/4	-	-	1/1	5/5	-	-
	ชุมพร	1	1	-	1/1	-	-	1/1	-	-
	ตรัง	2	3	1/2	-	-	1/1	2/3	-	-
	นครสวรรค์	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
	ประจวบคีรีขันธ์	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
	สตูล	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
	สระบุรี	2	2	1/1	1/1	-	-	1/1	1/1	-
	อุทัยธานี	1	1	1/1	-	-	-	1/1	-	-
รวมเดือนกรกฎาคม		14	15	10/11	2/2	-	2/2	13/14	1/1	-